LOTTO 2

PE 05/05/23 INIZIO ORE 11^30 FINE ORE 16^45 ALL. 14 ORIGINALE

2.35 CRITERI DI VALUTAZIONE LETTI DEGENZA CARDIOLOGICI - LOTTO 2

Caratteristica Generale	Caratteristica particolare	Punti max	Criteri motivazionali	PUNTEGGI E COMMENTI									
				MALVESTIO		HR		GIVAS		FAVERO		ARJO	
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA STRUTTURA DEL LETTO E DEL PIANO RETE, ESTETETICA E FUNZIONALITA'	Tipologia di struttura del letto, materiale di costruzione del telaio e del Piano Rete	7	Struttura del letto, Materiale solido, affidabile,anticorrosivo, lavabile, disinfettabile e ferma materasso regolabile su entrambi i lati - Tipologia Piano Rete	6,3	Buona scelta dei materiali e modalità costruttive.	5,6	Meno apprezzata la presenza del piano in HPL.	5,25	Buona scelta di materiali. Non piace la soluzione dei piani in termoformato.	5,6	Apprezzata la scelta dei materiali e delle modalità costruttive.	4,2	Materiali e soluzioni tecniche non adeguate.
	Possibilità di rimuovere le sezioni del letto	2	Rimozione che consenta la migliore sanificazione	2		2		1,2		2		2	
	Superficie lisce prive di giunzioni	1	SI NO	1		1		1		1		1	
	Posizionamento impianto elettrico dotato di batteria	2	Posizione dell'impianto per non ostacolare le attività sanitarie	2		2		2		2		2	
	Design ed estetica complessiva	3	Innovatività delle linee, gradevolezza dell'estetica , fantasia di colori a disposizione	3	Buona scelta colori. Miglior impatto estetico. Cura dei particolari.	1,8	Nessuna traccia della scelta colori. Impatto estetico adeguato.	1,8	Buona scelta colori. Discreto impatto estetico.	2,4	Buon impatto estetico. Scelta dei colori adeguata.	1,2	Nonostante la scelta dei colori, impatto estetico mediocre.
MISURE DEL LETTO	Allugamento Piano Rete (fino ad un max di 30 cm).	2	Valutazione con modalità proporzionali , fino ad un max di 30 cm.	2		1,5		1,9		2		1,9	
SPONDE LETTO	Modalità di blocco e sblocco delle semisponde	2	Facilità e rapidità di blocco e sblocco	1,8	Apprezzata la facilità e la rapidità.	1,8	Apprezzata la facilità e la rapidità.	1,6	Discreta la facilità e la rapidità.	1,6	Discreta la facilità e la rapidità.	1,2	Appena sufficiente la facilità e la rapidità.
	Ergonomicità delle sponde	3	Ergonomicità e sicurezza (altezza sponde/semisponde per contenimento)	2,7	La commissione privilegia la tipologia di sponde a tutta lunghezza, trovanda adeguata l'ergonomicità e sicurezza.	1,2	Non gradita la soluzione con sponde a copertura in lunghezza parziale.	2,55	Buona la soluzione a copertura totale.	2,7	La commissione privilegia la tipologia di sponde a tutta lunghezza, trovanda adeguata l'ergonomicità e sicurezza.	2,55	Buona la soluzione a copertura totale.
	Estraibilità delle sponde	1	Possibilità di estrarre le sponde per maggiore pulizia	0		0		0		1		0	
TESTIERA E PEDIERA	Ergonomicità e rimozione sia della Testiera che della Pediera	3	Ergonomicità e facilità di rimozione - antitrauma	3	Apprezzata la soluzione. Sistema anti-sfilamento accidentale azionabile con una sola mano.	2,1	Apprezzata la soluzione ma sistemi di sfilamento anti-accidentali con due leve.	3	Apprezzata la soluzione. Sistema anti-sfilamento accidentale azionabile con una sola mano.	3	Apprezzata la soluzione. Sistema anti-sfilamento accidentale azionabile con una sola mano.	1,2	Mancanza di sistema di sicurezza anti-sfilamento.
MOVIMENTI SEZIONI LETTO	Movimentazioni delle articolazioni testa/spalle, gambe, ginocchia, schienale/femorale, posizione poltrona e altri eventuali sezioni/movimentazioni/inclinazioni	6	Tipologie e modalità di azionamento delle varie sezioni/movimenti/inclinazioni del letto	5,4	Ottima la proposta a livello di tipologia e modalità di azionamento.	5,4	Ottima la proposta a livello di tipologia e modalità di azionamento.	4,5	Discreta la proposta a livello di tipologia e modalità di azionamento.	3,6	Sufficiente la proposta a livello di tipologia e modalità di azionamento.	3,6	Sufficiente la proposta a livello di tipologia e modalità di azionamento.
	Trendelemburg e anti-trendelemburg	2	Gradi di Inclinazione	1,8		2		1,8		1,8		1,7	
	Altezza variabile elettrica	2	Max 1pt.: altezza minima da terra Max 1pt.: altezza massima da terra	2		2		2		2		2	
SISTEMA RCP	Sistema di emergenza	2	Facilità di accessibilità e di utilizzo - Tipologia di comando di azionamento	1,6	Buona la facilità di accessibilità e di utilizzo.	1,6	Buona la facilità di accessibilità e di utilizzo.	1,2	Sufficiente la facilità di accessibilità e di utilizzo.	1,6	Buona la facilità di accessibilità e di utilizzo.	1,2	Sufficiente la facilità di accessibilità e di utilizzo.
PULSANTIERE/COMANDI LETTO	Tipologie Pulsantiere/Comandi (o Sistema equivalente)	4	Funzionalità, praticità, movimentazioni disponibili, interfaccia utente	3,6	Gradita la proposta di interfaccia con l'utente.	2,8	Discreta la proposta di interfaccia con l'utente.	2,8	Pulsantiera operatore di non facile utilizzo.	2,4	Poco intuitiva interfaccia utente.	2,4	Poco intuitiva interfaccia utente.
RUOTE E SISTEMA DI FRENATA	Tipologie di ruote	2	Dimensioni ruote e tipologie di movimento	2		2		2		2		2	
	5° ruota	2	Eventuale dotazione di 5° ruota centrale	2	Presente	2	Presente	2	Presente	0	Non presente. (vedi migliorie)	2	Presente
	Sistema di frenata	2	Posizione dei comandi o centralizzato - facile accesso	1,2	Sufficiente la proposta	1,2	Insufficiente, presente un'unica barra.	1,2	Sufficiente la proposta	1,2	Sufficiente la proposta	1,2	Sufficiente la proposta
CARICO DEL LETTO	Carico massimo dinamico in sicurezza (kg)	2	Valore di carico (oltre 220 kg)	1,9		1,59		1,59		2		1,59	
PROVA PRATICA	Facilità di spostamento con superamento forza inerziale di spinta e traino	2	Risposta allo spostamento	1,6		1,6		1,4		1,2		1,6	
SISTEMI DI SICUREZZA E COMFORT	Allarmi disponibili	3	Tipologie di Allarmi: visivo e/o sonoro - durata - reset	2,7	Ottima la proposta.	2,7	Ottima la proposta.	2,7	Ottima la proposta.	2,7	Ottima la proposta.	2,4	manca allarme sonoro freni.
PAZIENTE/OPERATORE	Batteria integrata ricaricabile	2	Tipologia di batterie ricaricabili e autonomia in caso di mancata alimentazione elettrica	2		2		2		2		2	
	Luce di cortesia	2	Tipologia di luce di cortesia - ubicazione - modalità di attivazione	2		2		2		2		2	
	Protezione di Pulsantiera - Motori ed eventuali altri sistemi	2	Grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida e/o liquida	1,7		1,7		2		2		2	
	Indicatori gradi Inclinazione delle sezioni del letto	2	Presenza di indicatori con facilità di lettura	2		2		2		2		2	
	Ripristino posizione orizzontale da qualsiasi posizione	2	Presenza unico comando e modalità di discesa	2		2		2		2		2	
	Spigoli e zone sporgenti arrotondati e completi di paracolpi	1	SI NO	1		1		1		1		1	
ACCESSORI IN DOTAZIONE	Accessori richiesti	5	Caratteristiche, numerosità, praticità alloggiamento, degli accessori in dotazione	4,5	è molto apprezzata la proposta di una quarta sezione mobile che riduce lo scivolamento del paziente.	4		4		4		3,5	
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	Possibilità di monitoraggio guasti; Possibilità di sistema elettrico per gli spostamenti intraospedalieri; ulteriori migliorie	4	Caratteristiche tecniche e funzionali, numerosità, praticità	3,2		2,8		2,4		3,2	Previsti 4 kit di ausilio alla movimentazione su 300 letti	2,4	
GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA	Estensione garanzia full risk e fornitura di letto muletto	5	Sarà valutato l'allungamento del periodo di garanzia, con periodi minimi di mesi sei (1 punto ogni sei mesi , fino ad un massimo di punti 3); presenza di muletto: max punti 2	5		5		5		5		5	
TOTALE		80	TOTALE	73,00		66,39		65,89		67,00		60,84	

PUNTEGGI RIPARAMETRATI				
MALVESTIO	HR	GIVAS	FAVERO	ARJO
7,00	6,22	5,83	6,22	4,67
2,00	2,00	1,20	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3,00	1,80	1,80	2,40	1,20
2,00	1,50	1,90	2,00	1,90
2,00	2,00	1,78	1,78	1,33
3,00	1,33	2,83	3,00	2,83
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3,00	2,10	3,00	3,00	1,20
6,00	6,00	5,00	4,00	4,00
1,80	2,00	1,80	1,80	1,70
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2,00	2,00	1,50	2,00	1,50
4,00	3,11	3,11	2,67	2,67
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1,90	1,59	1,59	2,00	1,59
2,00	2,00	1,75	1,50	2,00
3,00	3,00	3,00	3,00	2,67
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5,00	4,44	4,44	4,44	3,89
4,00	3,50	3,00	4,00	3,00
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
78,40	71,30	70,54	71,81	65,15

TOTALE RIPARAMETRATO	80,00	72,76	71,98	73,28	66,48
	1°	3°	4°	2°	5°

DOTT.SSA SCUDIERI Maud Scudieri

DOTT. RICCI Andrea Ricci

ING. LOMELE

DOTT. DELDUCA

DOTT.SSA ZOCARO