Vs. riferimento

Ns. riferimento 2022/02825

Ns. sigle 2023-15050815

Data

U

15/05/2023

Spett.le Azienda USL di Pescara **UOC Ingegneria Clinica - HTA** via Paolini, 47 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-15050815 Preventivo per la riparazione Exchange dell' Ureteronefroscopio Storz Karl mod. 11278 V FLEX XC, inv. E010014 in dotazione ¢/o UOSD Gestione Anestesiologica lel Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta del

reparto 2022/02825 del 26/11/2022.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

in data 03/04/2023 ci veniva richiesto da parte vostra:" una procedura di Repair Exchange sul Video Ureteronefroscopio Storz S/N 38385, in dotazione presso l'UOC di UROLOGIA del P.O. di Pescara, direttamente con la casa madre".

A seguito della vostra richiesta ci siamo rivolti al produttore per richiedere quanto in oggetto e ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange dell'apparecchiatura in pggetto.

Lo strumento in ogggetto è stato acquistato con determina n. 38 del 21/05/2020 dalla ditta Archis al prezzo di 10.241 euro oltre iva.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Offerto
1	Ureteronefroscopio FLEX-XC	9.300,00 €	9.300,00 €
1	Intervento di consegna e collaudo	120,00 €	0.00€
		PREZZO TOT	9.300.00 € + IVA



Associazione Temporanea d'Impresa Siemens Healthcare srl Hospital Consulting spa Marifarma FM srl c/o Azienda USL di Pescara Via Paolini, 47 65100 Pescara tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1







Sarnicola, Giovanni (ext)

Da: Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

Inviato: lunedì 3 aprile 2023 13:01

A: Di Luzio, Gianni; Sarnicola, Giovanni (ext)

Cc: Vincenzo Lo Mele; Emiliano Crescia; Dario Rinaldi

Oggetto: Fuori uso di videoureteronefroscopio Storz, s/n 38385, ns cod. E010014, inventario

Asl 92742, ns rdl di riferimento 2022/02825

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Gentile Gianni

In seguito alla vostra mail pervenuta in data 29 marzo 2023 con la quale si formalizzava il fuori uso del bene in oggetto e alla riunione avvenuta in data odierna, 3 marzo 2023, presso gli Uffici dell'UOC Ingegneria Clinica, si chiede cortesemente di voler rivalutare a fronte di quanto detto e acquisite tutte le informazioni del caso, una procedura di Repair Exchange sul Video Uretero Nefroscopio Storz S/N 38385, in dotazione presso l'UOC di UROLOGIA del P.O. di Pescara, direttamente con la casa madre.

Si Attende vostra comunicazione in merito.

Saluti



Dott.ssa Chiara Di Paolo Funzionario Amministrativo U.O.C. Ingegneria Clinica Tel. 085 425 3144



Shaping the Future of Endoscopy with you



Pagina 1 di 1

Documento di trasporto

Data DDT Codice cliente Conferma d'ordine Data conferma d'ordine 04.08.2023 Riferimento ordine

5800642267

07.09.2023 8008542 5430263213 4520350843 / 404\$ KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.I. Via dell' Artigianato, 3 - 37135 Verona

LABORATORIO ATI SIEMENS H c/o OSP S SPIRITO VIA PAOLINI 45 65124 PESCARA PE



Committente:

Condizione di spediz: Termini di consegna:

Trasporto: Motivo ordine: SIEMENS HEALTCARE SRL, VIA VIPITENO, 4, 20128 MILANO, MI

STANDARD

CPT Trasporto pagato fino a DESTINAZIONE

CONSORZIO MANSPEED SCARL, VIA VASSANELLI, 11/C 37012 BUSSOLENGO

Sostituzione con preventivo

Pos. Articolo Quantità Descrizione 10 11278VS 1 PZ Video-uretero-renoscopio FLEX-XC

Numero di serie 55081 Num.serie sostituito 38385

Termini e condizioni generali di vendita e fornitura dei beni consultabili sul sito www.karlstorz.com



Hospital Consulting	AUSL RAPPORTO DI INTERVENTO	. Pescara D TECNICO DI MANUTEN	IZIONE
DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/C00190/01 Data Inizio 11/09/2023	Tipo Co Data Fin	ellaudo oe 11/09/2023	12:00
DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Descrizione VIDEOURETERONEFROSCOPIO Reparto Costruttore STORZ KARL GMBH & CO KG Stanza		D PO Pescara UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO PE TERRA SALA 11 Inventario Ente	
GUASTO RISCONTRATO			inventario Ente
collaudo			
DESCRIZIONE INTERVENTO si consegna nuovo videoureteronefroscopio	Ore lavo	ro 00:30 Ore	viaggio 00:00
ESITO INTERVENTO			
egenda NR: Guasta non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR eventuale dismissione i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a		a sua funzionalità principale RI: Guasto ris	solto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche
FECNICO		UTENTE PER PRESA VISIONI	
Cognome Nome	Firma Sadu Cose	Cognome Nome sacripante	Firma (ACC) Some parte
Constant State of Sta			

Con. Section 1971 Con. T. Section 1971 Con. T. Section 1971 Con. T. Section 1971 Con. T. Section 1971 Con. Section 1971