Vs. riferimento

Ns. riferimento 2023/00844 Ns. sigle

U

2023-19051118 19/05/2023

Spett.le Azienda USL di Pescara **UOC Ingegneria Clinica - HTA** via Paolini, 47 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-19051118 Preventivo per la riparazione della Sonda Endocavitaria Prod. GE Mod. RIC6-12 D, inv. E001468, sn. 187236KR5, installata su Ecotomografo GE Voluson E8, inv. E001462, in dotazione c/o UOC Ostetricia e Ginecologia del PO di Pescara, a seguito della

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

richiesta di reparto 2023/00844.

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "sonda vaginale rotta", siamo intervenuti riscontrando che la protezione superiore della lente acustica era staccata (si trasmette ni allegato report fotografico). Successivamente abbiamo inviato la sonda alla ditta GE con ddt 941 del 04/04/2023.
- Successivamente la ditta GE ci comunica: "Si riscontra che la calotta è allentata e con la parte meccanica dell'array rotta e una perdita di olio. Inoltre, identifichiamo elementi deboli e morti che causano interruzioni nell'immagine e artefatti nel color doppler" (Si allega report).
- La stessa ci propone due soluzioni la riparazione della sonda oppure la riparazione exchange; l'ecotomografo è stato acquistato con ordine CS-112 del 19/11/2014 al prezzo di 95.173,96 € più iva dalla ditta Ge Healthcare.

Riportiamo pertanto, di seguito, le nostre migliori offerte:

Quantità	Descrizione		Prezzo Offerto	
1		Sostituzione array e riparazione sonda	5.000,00 €	
1		Riparazione exchange sonda RIC6-12 D	14.000,00€	
1		Intervento di consegna	0.00€	

Distinti saluti La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa Siemens Healthcare srl Hospital Consulting spa Marifarma FM srl c/o Azienda USL di Pescara Via Paolini, 47 65100 Pescara tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1









## AZIENDA U.S.L DI PESCARA SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

## RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE Inviare via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DI	ETTAGLIO RIC	HIES	STA (compile:	rione a cura del richie	ESL):005-4	252964	
	ata Richiesta:	19	100 /2 22	ione a cura del richiel	dente)		
1 11	chiedente:	Vivole	163/202	<b>5</b>	Nu	mero:	
Pre	esidio/Distretto:	(	Oscalo	le)	······ Tel	fono:	
Re	parto:	*****	Con Co	du Pesota		******************	
	ventario N.PE/:	*****	Amersia".	ð		•••••	
	parecchiatura:		Easy	- G. 6			
1 11	ta Costruttrice:	******	( C ( S	W.B			••••••
1 11	dello:	*****	V-D 0	F 0 8	****************		
	GNALAZIONE (	CIIAC		ES Eq	¿łMatricola/Se	riale:	
A	DDarecchio com	JUM	NO TIACOIA	VENTENTE			
Des	Crizione quasto/	incor	nente termo	Apparece	chio parzialme	nte funzionai	nte 🔯
	chizione guasto/	IIICOL	iveniente	Sinda uag	200 R 20	b	
	***************************************	••••••	***************	*****************************		•••••	
		• • • • • • • •	•••••••			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						Me	
						· January Comme	<u></u>
NON	COMPILARE (C	ompii	lazione a cura	dell'ufficio ATT)	FERE	2100 19	Pintervento
1 1	ratto ATI			0 0-1	1 40		Freu Risk Gr
COIIL	Tatto ATI	X	N° ODL:	223/	24	1	O each bire di
Gara	nzia:		Ditta:		1		
Come	odato/Leasing/		Dittu.	••••••		Telefono:	
Servi	ce:		Contatto:			Intervento	
Convi	enz. non di		Preventivo			previsto il:	*****************
Propr			No.			Data	
Non c	competenza		Inoltrata			Preventivo:	
ATI:			Inoltrato a:	***************************************		Data Inoltrato:	
Comm	nenti/Altro:						
			***************				
	•••••	<	TO	0011.	. 10:		
	(		IXA		AKK	<u></u>	
		•					.,
				FIRMA RESPONS	SABILE ATT:		
PAG 1 d	li 1						



## AUSL Pescara

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DETTAGLI INTERVENTO Codice 2023/00844/09 Data Inizio 21/07/2023 Ora Inizio 15:30 Tipo Straordinaria DETTAGLI APPARECCHIATURA Data Fine 21/07/2023 Ora Fine 16:00 Codice Apparecchio E001468 Descrizione SONDA ENDOCAVITARIA Presidio PO Pescara Reparto UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA Costruttore GE HEALTHCARE Stanza PE OVEST | 4 | MEDICINA FETALE Modello RIC6-12 D Matricola 187236KR5 GUASTO RISCONTRATO Inventario Ente NE Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico Anomalia nel sistema Elettrico/Elettronico Testina difettosa. DESCRIZIONE INTERVENTO Si effettua riconsegna della sonda riparata. Prove di funzionamento OK. Ore lavoro 00:30 ESITO INTERVENTO Ore viaggio 00:00 [RI] - Richiesta evasa Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabilo per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione. Cognome Nome UTENTE PER PRESA VISIONE Giuliani Federico Cognome Nome Folia Giti Firma Dr.ssa Conti Sours