

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE ATI SIEMENS/HC/ MARIFARMA

OFFERTA/RDO N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

ORDINE N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° : DETERMINA HTA 1130 DEL: 05/04/2023 [] Non disponibile

DDT N° : ATI 957 DEL: 17/04/2023 [] Non disponibile

N° : _____ DEL: _____ [] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 6.300,00 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; SOSTITUZIONE TRAMITE FORMULA EXCHANGE

STRUTTURA: PO DI PESCARA **REPARTO:** STROKE UNIT

PADIGLIONE: SUD **PIANO:** 7° **STANZA:** AMBULATORIO ECOGRAFICO

CDC: A09C03 **DESCRIZIONE CDC:** UOC NEUROLOGIA D' URGENZA STROKE UNIT

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E013443	SONDA ECOGRAFICA	ESAOTE	PA240	231200745A		€ 3.200,00
	E013444	SONDA ECOGRAFICA	ESAOTE	LA332E	230300791A		€ 3.100,00
			ENTRAMBE COLLEGATE AD ECOGRAFO ESAOTE INV 64633. NS COD. E000239				

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro) ~~OK~~ [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro) ~~OK~~ [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : ~~OK~~ [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 17.04.23 ~~OK~~ [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 ~~OK~~ [KO] ~~NA~~ [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

LE SUVERTE SONDE SONO BELLE FORNITE IN FOLTOLEA REPAIR EXCHANGE
 BELLE SONDE Cod. E010515 LA332E SN 18211 e E000244 PA240 SN 12364

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione
 Data: 17.03.23
 Nome Cognome: MARIANGELUS MELUCCIO
 Nome Cognome: _____
 Nome Cognome: _____
 Note: _____

ASL DI PESCARA
 U.O.C. NEUROLOGIA D'URGENZA
 E STROKE UNIT
 Firma: _____
 Firma: _____
 Firma: _____

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: G. MOSCHETTI Data: 17.03.23 Firma: _____
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 17.03.23 Data fine garanzia: 16-3-24
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk
 [] Kit Manutenzione _____
 [] Materiale di consumo _____ :[NA]
 Note: _____

COPIE DA VERBALE ESABOTE ALLEGATE

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico HC – Nome Cognome: C. MOSCA Data: 18.03.23 Firma: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____ [OK] [KO] [] si allega
 Note: _____

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 [] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 [] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO – Nome Cognome: M. MELUCCIO Data: 17.03.23 Timbro e Firma: _____
NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ASL DI PESCARA
 U.O.C. NEUROLOGIA D'URGENZA
 E STROKE UNIT

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: ING. CLAUDIA DI LANZO Data: 18/04/2023
 *L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli e/o verifiche che è stato possibile effettuare


U.O.C. Ing. Clinica HT,
 Il Coll. Tecnico Prof.le
 Ing. Claudia DI LANZO
 Timbro e Firma: _____

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

A.T.I.

SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 957 del 17/04/23

a mezzo: cedente cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ASL DI PESCARA
UOC STROKE UNIT
AMB. ECOGRAFICA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

- FORNITURA -

VS. ORDINE N. _____ DEL _____ in conto a saldo

QUANTITÀ DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO (1)

01 SONDA ECOGRAFICA
ESAOTE, PA-240
S/N 232200745A
NS COD. E013443

01 SONDA ECOGRAFICA
ESAOTE, LA-332E,
S/N 230300792A,
NS COD. E013444

VS DETEMM. DIRIG.
NO 1130 DEL 05/04/23
NS ROL DI M.F. MICENTE
2023/00667 - 2023/00662

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
<u>A VISTA</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>F</u>	
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	ORA E DATA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
	<u>13/04/2023</u>			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	N. PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
			<u>ASL DI PESCARA</u>	

1607CD2 (g)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni

U.O.C. NEUROLOGIA D'URGENZA
E STROKE UNIT



Esaote S.p.a.
 Direzione
 Via E. Melen, 77
 16152 Genova

Sede Operativa:
 Genova
 Telef: 010/65471

Società sottoposta a direzione e coordinamento di Shanghai Luzy Enterprise Management Consultancy Center (Limited partnership)

Sede Operativa: ASSISTENZA TECNICA:
 Firenze Tel: 800.372.590 - Fax: 055.4229.450
 Telef: 055/42291 E-Mail: assistenza.tecnica@esaote.com

N° Rapporto di Lavoro: 198489

Inizio Lavoro
 17/04/2023 12:00

Fine Lavoro
 17/04/2023 13:00

Richiedente 1000005335
 SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.

Utilizzatore 2000006581
 AZIENDA U.S.L. PESCARA

VIA VIPITENO 4
 20128
 MILANO
 MI

C.F./P.I.V.A.
 04785851009

U.O STROKE UNIT DI
 TERAPNEUROVASCOL
 65100
 PESCARA
 PE

C.F./P.I.V.A.

Chiamata	N°	Data	Rif. Ordine Cliente	Contatto
CAS-416314-G3L4		13/03/2023 12:22	2023/00662 - 2023/00663	Alfonso Balsamo
Apparato	Cod. Parte	Matricola	Batch	N° Installazione
MOD.6150 X Vision APPARATO US	9706150010	5251		IT126170
Descrizione				Rev. SW
MOD.6150 X Vision APPARATO US				12.11.01
Sintomo Dichiarato	Disponibilità alla riparazione o eventuale offerta di exchange delle sonde:			
	- LA 332 E, s/n 18211			
	- PA 240E, s/n 12364			
Tipo lavoro	Tipo esito			
Default	Closed - Problem Solved			
N° Scansioni	Scadenza garanzia sistema	Contratto	Data Inizio Contratto	Data fine Contratto
	17/01/2013			

Attività
 Eseguita sostituzione sonda cardiologica PA240 sn ¹²³⁶⁴12307 (inv ASL E002744) e sonda lineare LA332 sn 18211 (inv ASL E010515). Effettuate prove generali di funzionamento con esito positivo. Si riconsegna sistema ecografico funzionante.

Dettaglio Interventi

Inizio	Fine
17/04/2023 12:00	17/04/2023 13:00

Codice	Descrizione	Quantità / Durata (unita/ore)	Matricola	Batch	Parti Sostitutive e Altri Costi	
					Prezzo Unitario	Prezzo Totale
9600196000	PA240 SONDA PHASED ARRAY 4-1	1,00	231200745A		€ 5.800,00	€ 2.610,00
9600190000	LA332E SONDA LINEARE 11-3	1,00	230300791A		€ 5.900,00	€ 2.655,00

Totale Generale EUR (I.V.A. Esclusa)

€ 5.265,00

Esaote SpA
 n. PC IT254

Firma Cliente
 Patrizia Di Clemente

OIT6615

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente conferma piena accettazione delle condizioni e termini generali di contratto Esaote per i servizi di assistenza tecnica. Il Cliente dichiara che il presente intervento è stato svolto da personale Esaote o incaricato da Esaote in conformità agli accordi in vigore, con accesso al sito del cliente preventivamente controllato nella responsabilità del Cliente nel rispetto della normativa applicabile. Il Cliente prende atto e conferma che Esaote ha effettuato tutte le verifiche funzionali in conformità con le prescrizioni del manuale d'uso e del service manual. Alla prestazione e/o fornitura sono applicati i termini di pagamento specificati nel preventivo accettato dal Cliente.

Codice: 6370173010 MA

Rev B

Esaote S.p.A.

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00662
Ns. sigle 2023-14031516
Data 14/03/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-14031516 Preventivo per la riparazione Exchange della Sonda Ecografica Prod. Esaote Mod. LA332E inv. E010515 sn. 18211 installata su Ecotomografo Esaote Mylab 60 inv. E000239 in dotazione c/o Stroke Unit PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00662 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 13/03/2023.

U

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "sonda lesionata", siamo intervenuti riscontrando lesioni varie sulla lente acustic, come da report fotografico. Contattato il produttore Esaote, lo stesso ci risponde che è possibile la riparazione exchange della sonda in oggetto (si allega comunicazione).
- L'Ecotomografo Esaote Mylab 60 è stato acquistato con ordine n° 578246 in data 23/12/2010, delibera n° 1068 del 12/10/2010 al prezzo di 59.848,80 euro iva inclusa (si allega collaudo del 17/01/2011).

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione Exchange della sonda ecografica in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Sonda LA332E	3.200,00 €
1	Intervento di consegna e collaudo	0.00€
PREZZO TOT		3.200,00 €+ IVA

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/00663
 Ns. sigle 2023-14031520
 Data 14/03/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-14031520 Preventivo per la riparazione Exchange della Sonda Ecografica Prod. Esaote Mod. PA240E inv. E000244 sn. 12364 installata su Ecotomografo Esaote Mylab 60 inv. E000239 in dotazione c/o Stroke Unit PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00663 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 13/03/2023.

U

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "sonda lesionata", siamo intervenuti riscontrando lesioni varie sulla lente acustic, come da report fotografico. Contattato il produttore Esaote, lo stesso ci risponde che è possibile la riparazione exchange della sonda in oggetto (si allega comunicazione).
- L'Ecotomografo Esaote Mylab 60 è stato acquistato con ordine n° 578246 in data 23/12/2010, delibera n° 1068 del 12/10/2010 al prezzo di 59.848,80 euro iva inclusa (si allega collaudo del 17/01/2011).

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione Exchange della sonda ecografica in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Sonda LA332E <i>PA240</i>	3.100,00 €
1	Intervento di consegna e collaudo	0.00€
PREZZO TOT		3.100,00 €+ IVA

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
ATI
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964



Data 14/03/2023

Spett.le
Azienda Usi Pescara
Via R. Paolini, 47
65124 Pescara (PE)

Gentile Cliente,

la presente per comunicarVi che Esaote S.p.A. non esegue riparazioni sulle sonde ecografiche, ma le sostituisce facendo ritirare la sonda guasta dal ns tecnico durante l'intervento.

Distinti saluti

Esaote S. p. a.
Servizio Assistenza Tecnica

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00662/07

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 17/04/2023 13:40

Data fine 17/04/2023 13:41

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Sonda ecografica sostituita con rapporto di lavoro Esaote n° 198489 del 17.04.2023e ns ddt ATI 957 del 17.04.2023. Alla nuova sonda Esaote, del medesimo modello, s/n 230300791A, già ritirato dal tecnico Esaote, abbiamo assegnato ns cod. E013444, per cui, in ragione di quanto appena rappresentato, la sonda di cui ns cod. E010515 da oggi in Biogest risulterà essere in automatico fuori uso.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E010515	Inventario ente	Matricola 18211
Struttura PO Pescara		Padiglione PE SUD
Reparto UOC NEUROLOGIA D'URGENZA STROKE UNIT	Stanza MEDICA ECO COLOR DOPPLER	Piano 7
Descrizione SONDA ECOGRAFICA		
Costruttore ESAOTE SPA	Modello LA 332 E	

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00663/06

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 17/04/2023 13:35

Data fine 17/04/2023 13:36

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Sonda ecografica sostituita con rapporto di lavoro Esaote n° 198489 del 17.04.2023e ns ddt ATI 957 del 17.04.2023. Alla nuova sonda Esaote, del medesimo modello, s/n 231200745A, già ritirato dal tecnico Esaote, abbiamo assegnato ns cod. E013443, per cui, in ragione di quanto appena rappresentato, la sonda di cui ns cod. E000244 da oggi in Biogest risulterà essere in automatico fuori uso.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E000244

Inventario ente -

Matricola 12364

Struttura PO Pescara

Padiglione PE SUD

Reparto UOC NEUROLOGIA D'URGENZA
STROKE UNIT

Stanza MEDICA ECO COLOR DOPPLER

Piano 7

Descrizione SONDA ECOGRAFICA

Costruttore ESAOTE SPA

Modello PA 240 E

Tecnico/i

Nome

Ore lavoro

Ore viaggio

Km

Alfonso Balsamo

00:00:59