

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2024/01274/01

Manutenzione - Altro

Data inizio 16/05/2024 09:45

Data fine 16/05/2024 09:46

Guasto riscontrato

Descrizione intervento In ottemperanza a quanto formalmente richiesto dall'UOC HTA, lo specialista Maurizio Marinucci di Draeger Italia spa, con rapporti di lavoro allegati del 23.04.2024, ha eseguito l'installazione del software e delle licenze. Tale comunicazione costituisce formale attestazione di esecuzione a regola d'arte del lavoro richiesto con determina dirigenziale n° 756 del 01.03.2024, circostanza avvalorata dalla controfirma della dott.ssa Antonella Frattari della UOC Rianimazione di Pescara.

Esito: RI - Richiesta evasa

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E011120

Inventario ente 94635

Matricola ASPA-0017

Struttura PO Pescara

Padiglione PE

Reparto Anestesia e Rianimazione-Pescara

Stanza DEGENZA A

Piano TERRA

Descrizione VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO

Costruttore DRAEGER MEDICAL AG & CO KG

Modello EVITA V600

Tecnico/i

Nome

Ore lavoro


Ore viaggio

Km

Alfonso Balsamo

00:00:59

Per il S.C.C.



A.T.I.

SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964