

OLYMPUS



OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa GmbH

Indirizzo cliente: 2000035140

P.O. OSP.CIVILE DELLO SPIRITO SANTO VIA FONTE ROMANA, 8 65124 PESCARA (PE) ITALY Indirizzo di spedizione: 3001558107
P.O. OSP.CIVILE DELLO SPIRITO SANTO c/o SIEMENS HEALTCARE S.R.L.
PIANO SEMPINTERRATO
VIA PAOLINI 45

65124 PESCARA ITALY

Rapporto tecnico di Riparazione

Pag. 1(2)

Data 23.06.2025	Ordine Servizio N. 52283588	Cod. Cliente 2000035140	Servizio clienti Pietro D'Auria
Vostra Data Ordin 17.04.2025	e Vostro ordine N. 2025/00878	Tipo Garanzia	Contratto No.
Oggetto N. N4503930	Modello BF-P190 BRONCHOVIDEOSCOPE	N. di serie 2711374	VS. inventario nr.
Tecnico Mattia			
Telefono	-	E-mail Pietro.dAuria@olympus.com	
Vostro Contatto Mr. Dario RINALDI		1	
Telefono +39085425311		·mail ario.rinaldi@asl.p	e.it

Descrizione problema cliente:

Lo strumento si collega ma non vi è immagine/segnale video

Descrizione errore Olympus:

Impermeabilità alterata , perdita da guaina distale , Connettore infiltrato , gruppo comandi infiltrato , distale deformato .

EtQ Event Description

Elenco riparazioni:

Data	Ordine Servizio No.	Categoria	Ispezioni	Data spedizione	Pagatore N.
04.01.2024	52029991	CX6	2761	14.03.2024	2000034858
20.09.2023	51981623	CX6	2761	12.12.2023	2000034858

Codice Articolo	Informazioni/Articoli/Spese	Qtà U/M
ESXINCINSP	INCOMING INSPECTION	1,00 UR
ESMSI002	SRP: INSERTION PART UNIT	1,00 PZ
ESMSI099	SRP: KITBOX	1,00 PZ
ESMSB001	SRP: CONTROL UNIT	1,00 PZ





Rapporto tecnico di Riparazione

Pag. 2(2)

1

Data 23.06.2025	Ordine Servizio N. 52283588	Cod. Cliente 2000035140	Servizio clienti Pietro D'Auria
Vostra Data Ordino 17.04.2025	e Vostro ordine N. 2025/00878	Tipo Garanzia	Contratto No.
Oggetto N. N4503930	Modello BF-P190 BRONCHOVIDEOSCOPE	N. di serie 2711374	VS. inventario nr.
Tecnico Mattia Degradi			
Telefono		E-mail	
	Pietro.dAuria@olympus.com		
Vostro Contatto Mr. Dario RINALDI			
Telefono +39085425311		- _{mail} ario.rinaldi@asl.p	e.it

Codice Articolo	Informazioni/Articoli/Spese	Qtà U/M
ESMSC002	SRP: S-CONNECTOR UNIT	1,00 PZ
ESMSC038	SRP: SC-COVER UNIT	1,00 PZ
ESMSC072	SRP: C-BOARD UNIT	1,00 PZ
ESMSHANDLINGCORD ER	HANDLING CHARGE ORDER	1,00 UR
ESXDISPATCH	DISPATCH COSTS	1,00 UR
ESXFREIGHT	EXPENSE: FREIGHTCHARGE	1,00 UR
ESXWCDS	CDS CLEANING DISINFECTION	1,00 UR
RU818500	C-BOARD UNIT BF-XP190	1,00 PZ
RU818400	D/E INSERTION UNIT BF-P190	1,00 PZ
RU689800	SCOPE-CONNECTOR BF-H190/Q190	1,00 PZ
RL564000	CONTROL UNIT BF-MP190F /MP290F	1,00 PZ
RC125000	TAPER RING B2.2 BF-P190	1,00 PZ
RV412900	SC-CASE UNIT LTF-H290	1,00 PZ

Disassemblaggio, assemblaggio, verifica di funzionamento, controllo finale e verifica dei parametri di sicurezza