

	<b>BIOMECC s.r.l.</b> Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06 22772279 Cell. 3464001680 C.F./P.IVA: 10456851004 <a href="mailto:assistenza@biomeccsrl.it">assistenza@biomeccsrl.it</a>	Rapporto di intervento	RP/0051/25
		Data intervento	03/03/2025
		Ordine di lavoro	WO/0050/25
		Rif. Ticket cliente	2025/00463
Tipologia intervento		FORNITURA RICAMBI	
Modalità intervento		FUORI GARANZIA	

### CLIENTE/SEDE INTERVENTO

<b>Ragione sociale</b>	<b>AUSL PESCARA</b>		
Indirizzo	Via Renato Paolini, 47	Città	6512x Pescara (PE)
Sede intervento	RIANIMAZIONE		
Telefono		Email	

### APPARECCHIATURA

Marca	Modello	Codice Articolo	Matricola
<b>SAMSUNG</b>	<b>RS85</b>	<b>USS-RS85G4H/CS</b>	<b>S2ERM3HT500004L</b>
Motivo intervento	ROTTURA MANOPOLA COLOR		
Lavoro eseguito	SOSTITUZIONE PULSANTE COLOR DOPPLER		

L'intervento è CHIUSO

<b>Firma Tecnico</b> (Nunzio D'Annessa)	<b>Firma del cliente</b> ()
	