



UOC URP

Via Paolini, 47- 65124 - PESCARA
Palazzina F Ingresso 1 (Palazzo della Direzione Generale)
Tel. 085.425.3203/04/62
comunicazioneistituzionale@asl.pe.it

Comunicato stampa

Pescara, 6 settembre 2024

La ASL di Pescara vigila sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: scoperto un grave rischio in un'azienda tessile

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'ASL di Pescara, diretto dal Dr. **Nicola Briga**, è costantemente impegnato nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutta la Provincia.

Grazie all'attenta attività ispettiva dei Tecnici della Prevenzione, qualificati come Ufficiali di Polizia Giudiziaria, è stato possibile individuare una grave non conformità in un'azienda tessile locale. Durante un sopralluogo, è emerso che una macchina, pur essendo stata prodotta nel 2021 e marcata CE, presentava carenze significative rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Le irregolarità riscontrate ponevano i lavoratori esposti a un rischio concreto di infortuni. Grazie alla tempestiva segnalazione del Servizio ASL al Ministero dello Sviluppo Economico, (D.G.M.C.T.C.N.T. Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti) è stata avviata un'indagine tecnica, in seguito alla quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.G.C.M. Divisione II – Normativa Tecnica Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e Servizi) ha comunicato che il produttore della macchina ha riconosciuto le proprie responsabilità in merito alle non conformità segnalate dai Tecnici della Prevenzione ASL, provvedendo anche a fornire le azioni correttive da implementare su tutte le macchine già immesse sul mercato nel territorio Nazionale ed Europeo.

L'attività svolta con proficuo impegno da parte dei Tecnici della Prevenzione ha quindi permesso di accertare una situazione di grave pericolo e successivamente di adeguare la stessa alla normativa vigente, prevenendo così il verificarsi di infortuni gravi durante il suo utilizzo.

L'intervento della ASL di Pescara ha dimostrato l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Tecnici della Prevenzione nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie alla loro professionalità e alla collaborazione con le altre istituzioni, è stato possibile prevenire potenziali incidenti per i lavoratori nell'utilizzo di una macchina presente sul territorio Nazionale ed Europeo e tutelare quindi i lavoratori.