



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 – Fax 085 4293348 – web. www.dimsrl.it – mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 08 luglio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori EMATOLOGIA OVEST

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
05/07/24	SISTEMA CHIAMATA	EMATOLOGIA OVEST RICHIESTA MAIL DEL 05/07/2024	INTERVENTO DEL 05/07/24 INSTALLAZIONE RELÈ DI CHIAMATA INSTALLAZIONE TEMPORIZZATORE N. 4,5 MANODOPERA APPLICATA INTERVENTO DEL 08/07/24 INSTALLATO BUZZER AGGIUNTIVO N. 02 MANODOPERA APPLICATA	78,00 61,00 157,50 22,00 70,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				388,50

DIM s.r.l. – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°75395 – cciaa n°319793
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CAMERA INFERI.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

5° Piano Ouest ENTROLOGIA

RICHIESA N°

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

INSABBIATA IMPIANTO

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

05/07/2024

ORA PARTENZA

10.00

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

12.30

TECNICI ESECUTORI

DEIORSO L

TOT. ORE

KM PARTENZA

KM RIENTRO

KM PARTENZA

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

05/07/2024

ORA PARTENZA

21.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

23.30

TECNICI ESECUTORI

DEIORSO

TOT. ORE

KM PARTENZA

KM RIENTRO

KM PARTENZA

KM RIENTRO

TOT. KM

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

INSABBIATA IMPIANTO CON AUDIOMETRIE NON SEMPRE PRESENTI BELLINII
ALL'AUDIO ACUSTICO E WHIMBORO

1) INTERVENTO ESEGUITO

DIAGNOSI IMPIANTO - VERIFICA FUNZIONAMENTO; NECESSARIO 1° INTERVENTO
CON ARTICOLI DI RIPIRATA NECESSARI

2) INTERVENTO ESEGUITO

SE E' PROVVEDUTO, TEMPORANEAMENTE, AD INSTALLARE UN PIRE TEMPORANEO
A SOLUZIONE DELLA SEGNALEZIONE ACUSTICA

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA	CORICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
4,5		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO RELE FINESE 13.12.012.0000 RELE COUATO YH H4 GRANDOSPINA	32,00	78,00 61,00 154,50
2° INTERVENTO →		OSPEDALE DI PESCARA Medicina U.O. ENTOROLOGICA	TOT. IVA 196,50	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

COLUMNA INFORM

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

EMATOLOGIA OVER 50 A.

RICHIESTA N.

6531008

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

08/04/2006

ORA PARTENZA

9.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

11.00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

A volte non si stiva la segnalazione acustica

1) INTERVENTO ESEGUITO

INSTALLATO BUFFER AGGIUNTIVO A SUPPORTO DELLA SEGNALE
ACUSTICA - LA CONCLUDERE PER MIGLIORAMENTO IMPIANTO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA*	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1000		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO MONTAGNA DEL STRATO BUTTER	35,00	70,00
				22,00
TOTIMPONIBILE			TOTIVA	TOTALE
97,00				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO _____

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: Fwd: richiesta assistenza tecnica campanelli

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 05/07/2024, 23:23

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, arianna.iacone@asl.pe.it

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>, ml.deblasi@asl.pe.it, Venanzio Dell'Orso <dimsrl.nanzio@gmail.com>

Buonasera

informiamo che il tecnico ha provveduto al ripristino della segnalazione acustica applicando, provvisoriamente, un componente elettronico.

Resta comunque necessario eseguire l'intervento descritto nella notifica del precedente intervento.

Alleghiamo foto sullo stato attuale dell'impianto.

Saluti.



SISTEMI DI SICUREZZA
INGRESSI AUTOMATICI
VIDEOCONTROLLO
CONTROLLO ACCESSI

Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com
+ 39 085 - 291152
Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: DIM srl Segreteria <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 05/07/24 23:17 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: Fwd: richiesta assistenza tecnica campanelli

----- Forwarded message -----

Da: **Maria Luisa De Blasi** <ml.deblasi@asl.pe.it>

Date: Ven 5 Lug 2024, 21:42

Subject: richiesta assistenza tecnica campanelli

To: dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Salve, come da accordi telefonici con reperibile tecnico campanelli si inoltra email di richiesta supporto tecnico immediato per

non funzionamento degli stessi, nello specifico non emettono il suono.

cordiali saluti.

— 20240705_115209.jpg —