

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2022/02916
Ns. sigle 2023-24020902
Data 24/02/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-24020902 Preventivo per la riparazione Exchange della Sonda Ecografica Produttore Esaote Mod. AC2541, inv. E000825, sn. 10907, installata su Ecotomografo Esaote MYLAB Eight inv. E000823 in dotazione c/o UOC Urologia del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2022/02916 e di nostra comunicazione del 03/01/2023.

U

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "sonda convex rovinata in un punto della copertura esterna che va a contatto con la cute", siamo intervenuti riscontrando il danneggiamento della sonda (come da report fotografico del 03/01/2023) ed inviata per la riparazione.
- Il Produttore Esaote ci risponde dicendo che la sonda non è riparabile e pertanto propone la riparazione exchange.
- L'Ecotomografo Esaote Mylab Eight è stato acquistato con ordine n° CS-33 del 22/03/2019 al prezzo di 11.156,96 euro oltre iva.

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Sonda Convex AC2541	4.000,00 € + iva
1	Intervento di consegna e collaudo	0.00€

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)		
Data Richiesta:	12/12/22	Numero:
Richiedente:	Urologia	Telefono: 2570 2720
Presidio/Distretto:	PESCARA	
Reparto:	Urologia	
Inventario N.PE/:	88813	(Obbligatorio se presente) EssooPES
<i>Barrare se applicabile</i>	<input type="checkbox"/> Comodato/Leasing/Service	
Apparecchiatura:	sonda ecografia esate	
Ditta Costruttrice:	esate	
Modello:	Matricola/Seriale:	
SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE		
Apparecchio completamente fermo <input type="radio"/> Apparecchio parzialmente funzionante <input checked="" type="radio"/>		
Descrizione guasto/inconveniente sonda convex zo vinate in un punto delle coperture esterne che va a contatto con le cute		
FIRMA RICHIEDENTE: <i>M. Noc</i>		
NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)		
Contratto ATI	<input checked="" type="radio"/> N° ODL: 2022/02916	CLAUDIO
Garanzia: <input type="radio"/>	Ditta:	Telefono:
Comodato/Leasing/Service: <input type="radio"/>	Contatto:	Intervento previsto il:
Convenz. non di Proprietà: <input type="radio"/>	Preventivo N°:	Data Preventivo:
Non competenza ATI: <input type="radio"/>	Inoltrato a:	Data Inoltrato:
Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....		



Different place of Delivery / Diverso luogo di consegna

FIMAS Via Filippo Masci 127 66100 Chieti CH C.a. Moschetta Gabriele wo 196278

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N472 DEL 14/06/1996)

Document Type Out. Del. in stock W Order Number 386083 Internal Number 80336462 Delivery Note No. 1230108211 del 27/03/2023	Payer 100005335 SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. VIA VIPITENO 4 20128 - MILANO - IT 0224361 - invoices@esaote.com VAT Nr. IT12268050155	Ship To Party 2000043214 P.O. DI PESCARA REPARTO DI UROLOGIA VIA R. PAOLINI 45 65100 - PESCARA - IT VAT Nr.
--	---	--

Carrier 1100002480 FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. STRADA STATALE PADANA SU20063 - CERNUSCO SUL NAVIGL 011-274116 - amministrazione@ IT09399860153	Date 27/03/2023 Time 10:52:14 Stamp & Signature	Delivery Terms (Incoterms® 2020) DAP Delivery At Place Shipping Type Courier Shipment details AWB/Tracking n° Reference for Carrier 147490
---	--	---

ESAOTE Email: esaote@esaote.com

Pos.	Part n.	Part Description	UoM	Quantity
000010	121200500	AC2541 - CA 8-1 Probe App. Diagn.Scans.Ultrasuoni	PC	1

Customer Order: 4520010103
 Serial number: 231000438A → 10907

SIGNATURE RECIPIENT	Tot. No. of Packs	00001	Total Volume	0,021 M3	Total Gross Weight	1.8	Total Net Weight	1.3
	Date		Time		License Plate			

Notes

Dichiaro di aver ricevuto la merce sopraindicata constatando il buono stato degli imballi. Dichiaro inoltre che il veicolo ai sensi della legge è idoneo al trasporto della merce sopra descritta. Nota per il destinatario: eventuali reclami circa l'integrità e la conformità del contenuto dovranno essere inoltrate ad Esaote S.p.A. per iscritto entro 8 gg del ricevimento della merce.
 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

M. Lau



Headquarters / Sede Legale

Via E. Meloni, 77
 16152 Genova
 Italy

Phone/Tel +39 010 9547.1
 Share Capital/Capitale Sociale 47.000.000,00 Euro i.v.
 VAT no/C.F. Partita IVA 05131180969
 Genoa Chamber of Commerce/C.C.I.A.A. Genova
 esaote@esaote.com

Company subject to direction and coordination by Shanghai Luzi Enterprise Management Consultancy Center (Limited Partnership)

Genova
 Via Milledio di Pegli, 2 E
 16155 Genova

Via di Caciolla, 15
 50127 Firenze
 Italy

SIEMENS HEALTHCARE HOSPITAL CONSULTING INFARMARIA FN
 C/O A. U.S.T. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252933 - Fax: 085 4252964

ZSD ADF DELNOTE

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2022/02916/07

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 30/03/2023 13:06

Data fine 30/03/2023 13:07

Guasto riscontrato

Descrizione intervento La Esaote, con documenti allegati, sostituisce la sonda guasta s/n 10907, ns codice E000825, inventario ente 88813, con una nuova sonda, stesso modello, s/n 23100436A, a cui imponiamo ns codice identificativo E013415. In ragione di quanto appena rappresentato, da oggi la sonda, già ritirata dal tecnico Esaote, sul nostro database risulterà formalmente in fuori uso. Lo comunichiamo all' HTA e chiudiamo ns rdl.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E000825

Inventario ente 88813

Matricola 10907

Struttura PO Pescara

Padiglione PE OVEST

Reparto UOC UROLOGIA

Stanza AMBULATORIO UROLOGICO

Piano 7

Descrizione SONDA ECOGRAFICA

Costruttore ESAOTE SPA

Modello AC 2541

Tecnico/i

Nome

Ore lavoro

Ore viaggio

Km

Alfonso Balsamo

00:00:59