Vs. riferimento

Ns. riferimento 2023/01342-01348-01321 Ns. sigle 2023-09061155

Data

09/06/2023

Spett.le Azienda USL di Pescara **UOC Ingegneria Clinica - HTA** via Paolini, 47 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi Ing. V. Lo Mele

OGGETTO:

2023-09061155 Consuntivo materiale di consumo (Allegato C) come da richiesta del reparto 2023/01342-01348-01321.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito delle richieste del reparto elencate siamo a riportare di seguito il dettaglio per le richieste:

U

- 2023/01342 del 25/05/2023: Monitor multiparametrico Mindray EPM 10 c/o UOC Geriatria del PO di Pescara, inv. E007163, richiesta reparto: "attacchi cavi saturazione e dell'ecg spaccati", siamo intervenuti riscontrando la necessità di sostituzione degli stessi.
- 2023/01348 del 26/05/2023: Piattaforma elettrochirurgica Covidien Valley ab FT10 c/o il Blocco Operatorio del PO di Pescara, inv. E012904, in service, richiesta reparto: "non funziona", siamo intervenuti riscontrando la necessità di sostituzione del cavo bipolare.
- 2023/01321 del 23/05/2023: Monitor Multiparametrico Nihon Kohden PVM 4763 c/o UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del PO di Pescara, inv. E012566, in garanzia, richiesta reparto: "cavo bracciale difettoso e sensore O2 con prolunga non funzionante", siamo intervenuti riscontrando la necessità di fornitura degli stessi.

Pertanto ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornirtura di quanto riportato in elenco, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione ed il ripristino del funzionamento delle apparecchiature:

Quantità	Richiesta	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
3	tutte	Installazione e controllo funzionale	240 €	0€
1	2023/01342	Cavo ecg 12 pin bottone	150,00 €	150,00 €
1	2023/01342	Sensore SpO2 adulti	220,00 €	220,00 €
1	2023/01348	Cavo bipolare	215,00 €	215,00 €
1	2023/01321	Sensore SpO2 riutilizzabile	280,00 €	280,00 €
1	2023/01321	Bracciale NIBP adulti 23-33	80,00 €	80,00€
		PREZZO TOT	945,00 €+ 1	VA

Distinti saluti La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa Siemens Healthcare srl Hospital Consulting spa Marifarma FM srla c/o Azienda USL di Pescara Via Paolini, 47 65100 Pescara tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1









AZIENDA U.S.L DI PESCARA SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE Inviare via mail a <u>assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it</u> via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIE	ESTA (compilazione a cura del richiedente)	
Data Richiesta: Richiedente: Presidio/Distretto:	PO PESCARA	Numero:
Reparto:	GERIATRIA ALA SUD	
Inventario N.PE/:	E007163 (Obbligatorio se presenta	re)
Barrare se applicabile	☐ Comodato/Leasing/Service	
Apparecchiatura:	VENTILATORE	
Ditta Costruttrice:	MINDRAY	
Modello:	ePM10M Matricola/	Seriale:
SEGNALAZIONE GU	ASTO/INCONVENIENTE	
Apparecchio comp	pletamente fermo Apparecchio parzialm	ente funzionante
Descrizione guasto/inc	conveniente ATTACCHI DEI CAVI DELLA S	SATURAZIONE E DELL'ECG
SPACCATI (VENTIL	ATORE CADUTO)	
		U.O.C. GERIATRIA P.O. PESCARA Coordinatore Infermieristico
	FIRMA RICHIED	1
NON COMPILARE (con	mpilazione a cura dell'ufficio ATI)	
NON COMPILARE (con	mpilazione a cura dell'ufficio ATI) N° ODL: PIRMA RICHIED 2023/013	
	mpilazione a cura dell'ufficio ATI)	
Contratto ATI Garanzia:	N° ODL: 2023/013	SACHA 42
Contratto ATI Garanzia: Comodato/Leasing/ Service: Convenz. non di	Millazione a cura dell'ufficio ATI) N° ODL: O Ditta:	Telefono:
Contratto ATI Garanzia: Comodato/Leasing/ Service: Convenz. non di Proprietà:	Millipilazione a cura dell'ufficio ATI) Nº ODL: 2023/013 Ditta: Contatto: Preventivo	Telefono: Intervento previsto il: Data
Contratto ATI Garanzia: Comodato/Leasing/	Millipilazione a cura dell'ufficio ATI) Nº ODL: 2023/0,13 Ditta: Contatto: Preventivo N°	Telefono: Intervento previsto il: Data Preventivo: Data

CARBINI Srl

Via Giuseppe Saragat 32 60036 Montecarptto (AN) Italy

Telefono: 0731899099 Mail: info@carbini.net

P.IVA: IT02397660420 Cap. Sociale € 50.000,00 i.v. R.E.A. Ancona n. 184310



Cod. Fisc - Registro Imprese di Ancona: 02397660420 Documento di Trasporto Indirizzo di Fatturazione Area Num Documento Data Documento Cod . Cliente SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. Valuta V 23031385 08/06/2023 1001064 **EUR** Via Vipiteno 4 20128 MILANO MI ITALY Riferimento Ordine: 4520195190/404S del 05/06/2023 Agente di riferimento: C07 - Tosches Ernesto P.IVA: IT12268050155 C.Fiscale: 04785851009 Indirizzo di Spedizione SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. C/O OSP. S.SPIRITO LABORATORIO ATI Via Paolini 45 65124 PESCARA PE ITALY Codice CIG: 7920276285 Codice Articolo Descrizione Articolo UM Quantità Q.tà ordinata Q.tà residua Vs. Rifer.: 4520195190/404S del 05/06/2023 MY-P072 ECG CAVO 12pin C/TERMINALE 5 BOTTONI PZ 1 0 Codice Produttore: 040-000963-00 Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 92005285 1 SP-0626 SENSORE SpO2 POLIUSO ADULTI ATTACCO DIRETTO MY PZ 1 0 Codice Produttore: 115-012807-00 Batch Info: # Lotto **Ouantità** Data Produzione Data Scadenza 1 92210225 1 Via Pa Tel. 085 Prima di firmare il presente DDT verificare l'integrità degli imballi, diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna vs. rivalsa. Trascorsi 8 gg dal ricevimento non si accetteranno reclami. DATI DI ACCOMPAGNAMENTO Causale Trasporto Aspetto Esteriore Resa Merce Peso Netto Kg Peso Lordo Kg N. Colli Vendita **SCATOLA** PORTO FRANCO Vettore Data Partenza Trasporto a cura PIERONI TRASPORTI S.R.L. GLS-Executive Firme 08/06/2023 Vettore Via Bruno Buozzi - 00197 ROMA Resp. Contr Prodotti Conducente Destinatario Pagina



AUSL Pescara

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVEN	aro .			
Codice 2023/01342/05		Tipo Straordinaria	DEVENTAGE BY	
Data Inizio 12/06/2023	Ora Inizio 11:45		ine 12:05	
DETTAGLI APPAREC				
Codice Apparecchio		Presidio PO Pescara		
Descrizione MONITO	R MULTIPARAMETRICO, MONITOR	Reparto UOC GERIATRIA		
Costruttore MINDRA		Stanza PE SUD 6 MEDICHERIA		
Modello EPM 10M	1	Matricola AD1-03008699	Inventario Ente	
GUASTO RISCONTRA	10			
attacchi cavi spo2 e ec	rotti dopo caduta dell apparecchio			
DESCRIZIONE INTER	VENTO			
	p ecg 5 der. e nuovo cavo spo2			
		Over 100.00		
MATERIALLIANDE		Ore lavoro 00:20	Ore viaggio 00:00	
MATERIALI IMPIE				
	Descrizione		Quantità	Rifatturabile
ea6252b	cavo ecg 5der		1	NO
512flh	cavo sensore spo2			NO
ESITO INTERVENTO			1	NO
[RI] - Richiesta evas	a			
l'eventuale dismissione	selto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparec	chio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guas	to risolto o attività tecnica conc	lusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche
Si dichiara che il lavoro s	opradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strum	centazione		
TECNICO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Cognome Nome	Firma	UTENTE PER PRESA VISI	ONE	
Crisante Sacha		Cognome Nome		Firma
	Jadu C	tommaso golia		Califa.
port inviato via e-mail a:	cinzia.auriti@asl.pe.it			2



AZIENDA U.S.L DI PESCARA SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE Inviare via mail a assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964 DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente) 26.5.23 Data Richiesta: Numero: LONGLES SACRIPSION Richiedente: Telefono: 2435 Presidio/Distretto: 955 C104 Reparto: Inventario N.PE/: (Obbligatorio se presente) Comodato/Leasing/Service Barrare se applicabile Apparecchiatura: CANO BURDLARE GIN 130 Ditta Costruttrice: CON EN Modello: Matricola/Seriale: -SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante (Descrizione guasto/inconveniente NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI) Contratto ATI Nº ODL: Garanzia: Ditta: elefono: Comodato/Leasing/ Service: Contatto Intervento previsto il: Convenz. non di Preventivo Proprietà: No Data Preventivo: Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato: Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI)... PAG 1 di 1 MOD PE RICH MAIL 4.2

FIMAS srl



66100 CHIETI - Via F. Masci. 125/L - Tel. 0871/63620-69492 - Fax 0871/41424 - P.I. 00311560692

Intest-1-						
Spett.le	dEALTHCARE SrI	Codice: 000°		erce /PHILIPS - IBSL DI PE	SCARA	
			Vie B. Bestini			
Via Vipiten 20128			Via R. Paolini 65124 PES	CARA		DE
IT	VILANO Italia	MI				PE
	T.C.I.U.		Alfonso Balsa	amo		
Documer	to di trasporto (DP	R 472 del 14.08.96) N. 202	3-DDTC-000105	58 Data 09.0	6.2023	Pag 1
Causale trasp.	VENDITA	Porto FRANC	0		ENTE	rag I
Note	VS. ORDINE N. 45201	83475/404S DEL 30.05.2023 - CI	G 7920276285	Паороло	Little	
	MERCE PER LABORA	TORIO ATI - ASL PESCARA				
Codice	Descrizione					
Ordine n. 20	23-OC-0000699 del 31.05	5.2023 Vs. ord. 4520183475/404	S dol 20 05 0000		U.M.	Quantità
GN133	CAVO BIPOLA	KE 28,6 MM	s del 30.05.2023 F	Riferimento CIG 79202	76285 NR	1.00
	Lotto: 4514050	220 Q.tà: 1,00			IVIN	1,00
N. colli	Peso kg.	Inizio trasporto				
1		Data 09.06.2023		Firma condu	cente	
Vettore		U3.00.2023	Ora			
FIMAS GIAM	PIETRO		Data ed ora	Firma vettore		
Note trasporto				Fi		
				Firma destina	atario	
		Software Gestionale Target Cross d				



AUSL Pescara

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DETTAGLI INTERVENTO Codice 2023/01348/05 Tipo Straordinaria Data Inizio 12/06/2023 Ora Inizio 11:26 Data Fine 12/06/2023 Ora Fine 11:41 DETTAGLI APPARECCHIATURA Codice Apparecchio E012904 Presidio PO Pescara Descrizione PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO Costruttore COVIDIEN Stanza PE | TERRA | SALA 1 Modello VALLEYLAB FT10 Matricola T9D31786DX Inventario Ente A005238 **GUASTO RISCONTRATO** guasto cavo bipolare DESCRIZIONE INTERVENTO sostituzione nuovo cavo bipolare Ore lavoro 00:15 Ore viaggio 00:00 MATERIALI IMPIEGATI Codice Descrizione Quantità Rifatturabile gn133 cavo bipolare aesculap NO ESITO INTERVENTO [RI] - Richiesta evasa Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale Rl: Guasto risolto o attività tecnica canclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione. TECNICO Cognome Nome C Cipriani Matteo

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma
Cascino gianluca	
	0



AZIENDA U.S.L DI PESCARA SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a <u>assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it</u> via FAX (int):2964 (est):085-4252964

	STA (compilazione a cura del richiedente)	
Data Richiesta: Richiedente: Presidio/Distretto:	Bianchi Maria Grazia Telefo PE	ero:
Reparto:	M.C.A.U	
Inventario N.PE/:	E012566 (Obbligatorio se presente)	
Barrare se applicabile	☐ Comodato/Leasing/Service	
Apparecchiatura:	MULTIPARAMETRICO	
Ditta Costruttrice:	NIHON KODEN	
Modello:	Matricola/Seri	ale:
SEGNALAZIONE GU	ASTO/INCONVENIENTE	
Apparecchio com	pletamente fermo Apparecchio parzialmente	funzionante 🔾
Descrizione guasto/inc	conveniente	
CAVO BRACCIALE D	IFETTOSO E SENSORE OSSIGENO CON PROLUNGA	NON FUNZIONANTE
	FIRMA RICHIEDENT	E: BIANCHI M.G.
NON COMPILARE (co.	mpilazione a cura dell'ufficio ATI)	SACHA
	0-201-100	
Contratto ATI	Ø _{N° ODL:} 2023/0/32/	1
Contratto ATI Garanzia:	N° ODL: 2023(0) 32/ Ditta: SC FORNITURE 2024	Telefono:
	0 = = 0.175 = 0.04	
Garanzia: Comodato/Leasing/	O Ditta: SC FORNITURE 2024	Telefono:Intervento
Garanzia: Comodato/Leasing/ Service: Convenz. non di	O Contatto: O Preventivo N°	Telefono: Intervento previsto il: Data
Garanzia: Comodato/Leasing/ Service: Convenz. non di Proprietà: Non competenza ATI: Commenti/Altro:	O Contatto: O Preventivo N° Inoltrato a: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).	Telefono: Intervento previsto il: Data Preventivo: Data Inoltrato:
Garanzia: Comodato/Leasing/ Service: Convenz. non di Proprietà: Non competenza ATI: Commenti/Altro:	O Contatto: O Preventivo N° Inoltrato a:	Telefono: Intervento previsto il: Data Preventivo: Data Inoltrato:



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.

Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM) Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604 Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721 www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it





DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

4520184937/404s del 31/05/2023

Spett.le

SIEMENS HEALTHCARE SRL VIA VIPITENO, 4

			201	28 MILANO (MI) Italia	
Cod. Cli.	Partita IVA IT12268050155	Codice fiscale 04785851009	Riferimente Telefonici	Numero D.D.T. 0358/2023	Data D.D.T. 01/06/2023	Pag.
Codice		Descri		U.M.	Quantità	S/F
P225F	Rif. Ns. Conferma O SENSORE SpO2 Lotto S/N: 7098	RIUTILIZZABILE A DITO PER	05/2023, Vs. Ordine 45201849 PAZIENTE ADULTO/PEDIATRICO	937/404s - Sald Pz	o Ordine	00 S
S951D	Bracciale NIBP Lotto S/N: 2112	standard per adulti YP-713T, 217M1	13 cm circonferenza da 23 a 33 cr	m Pz	1,0	00 S
		702	D L 3/023	322		

N. Colli	Peso	Causale del trasporto Spedizione Ordin		etto dei beni RTONI	Data del trasporto	Ora del trasporto
Trasporto a d MITTENTE	ura di	Inca	FORTENT M		orto DRTO FRANCO	10:00
Destinazio	ne della m	erce	E C			

SIEMENS HEALTHCARE SRL

LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO VIA PAOLINI, 45

65124 Pescara (PE) Italia

FIRMA del conducente/vettore FIRMA del Odestinatario

65124 PESCARA



AUSL Pescara

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DET TAGLI INTERVENTO Codice 2023/01321/05	ACCETTAZION	NE ED URGENZA
Data Inizio 08/06/2023 Ora Inizio 10:45 Data Fine 08/06/2023 Ora Fine 11 DETTAGLI APPARE CHIATURA Codice Apparecchio E012566 Presidio PO Pescara Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR Reparto UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI A	ACCETTAZION	NE ED URGENZA
DETTAGLI APPARE CHIATURA Codice Apparecchio E012566 Presidio PO Pescara Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR Reparto UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI A	ACCETTAZION	NE ED URGENZA
Cod ce Apparecchio E012566 Presidio PO Pescara Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR Reparto UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI A	ccorso	NE ED URGENZA
Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR Reparto UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI A	ccorso	NE ED URGENZA
	ccorso	NÉ ED URGENZA
Contrittore NIHON KOHDEN COPP		
Costruttore NIHON KOHDEN CORP Stanza PE TERRA Nuovo PS Pronto Soc	ventario Ente	
Modello PVM 4763 Matricola 3852 In		95232
GUASTO RISCONTRATO	lastic.	
bracciale nibp e sensore spo2 difettosi		
DESCRIZIONE INTERVENTO	Herene e	
si consegna nuovo bracciale nibp e nuovo sensore spo2		
Ore lavoro 00:20 Ore viii	aggio 00:00	
MATERIALI IMPIEGATI		
Codice Descrizione	Quantità	Rifatturabile
s951d bracciale nibp adulto	1	NO
p225f sensore spo2	1	NO
ESITO INTERVENTO		
[RI] - Richiesta evasa	-	
Legerida: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risoll'oventuale diamissione	lto o attività tecnic	ca conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche
Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.		
TECNICO UTENTE PER PRESA VISIONE	H. H.	
Cognome Nome Firma Cognome Nome		Firma
Crisante Sacha		Rush
		1