

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/01176
Ns. sigle 2023-15051038
Data 15/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-15051038 Consuntivo materiale di consumo (Allegato C) come da richiesta del reparto 2023/01176.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto elencate siamo a riportare di seguito il dettaglio per singola richiesta:

- 2023/01176 del 09/05/2023: registratore Holter Microport, Spiderview c/o UOC Cardiologia del PO di Pescara, inv. E013307, E013308, E013305, in garanzia, richiesta reparto: "si richiedono n. 3 schede memoria usb per dispositivi holter ecg".

Pertanto ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto riportato in elenco, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione ed il ripristino del funzionamento delle apparecchiature:

Quantità	Richiesta	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	2023/01176	Installazione e controllo funzionale	80 €	0 €
3	2023/01176	SD Memory Card 512MB orig. Spiderview	280,00 €	840,00 €
PREZZO TOT			840,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01176/04
 Data Inizio 17/05/2023 Ora Inizio 11:13
 Tipo Straordinaria
 Data Fine 17/05/2023 Ora Fine 11:43

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E013305
 Presidio PO Pescara
 Descrizione REGISTRATORE HOLTER ECG Reparto UOC CARDIOLOGIA
 Costruttore MICROPORTR CRM SRL Stanza PE EST | 1 | 4 HOLTER ECG
 Modello SPIDerview Matricola SJ2209023A Inventario Ente 101108

GUASTO RISCONTRATO

consegna schede di memoria holter

DESCRIZIONE INTERVENTO

si consegna n3 schede sd per holter

Ore lavoro 00:30 Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
la464	scheda sd	3	NO


ESITO INTERVENTO

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome Firma
 Cipriani Matteo 

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome Firma
 stefania ricci 