Vs. riferimento

Ns. riferimento 2023/01230 Ns. sigle 2023-1305 19/05/2023

2023-19050939

Spett.le Azienda USL di Pescara **UOC Ingegneria Clinica - HTA** via Paolini, 47 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi Ing. V. Lo Mele

OGGETTO:

2023-19050939 Consuntivo materiale di consumo (Allegato C) come da richiesta del reparto 2023/01230.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto elencata siamo a riportare di seguito il U dettaglio della richiesta:

2023/01230 del 13/05/2023: Microscopio operatorio Zeiss Opmi Sensera S7, inv. E003844 c/o UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del PO di Pescara, richiesta reparto: "cerchietto nero lente mancante", siamo intervenuti riscontrando lo smarrimento dello stesso come da nostra comunicazione del 16/05/2023.

Pertanto ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornirtura di quanto riportato in elenco, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione ed il ripristino del funzionamento delle apparecchiature:

Quantità	Richiesta	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	2023/01230	Installazione e controllo funzionale	120 €	0€
1	2023/01230	Eyepiece set	280,00 €	280,00€
		PREZZO TOT	280,00 €+ IVA	

Distinti saluti La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa Siemens Healthcare srl Hospital Consulting spa Marifarma FM srla c/o Azienda USL di Pescara Via Paolini, 47 65100 Pescara tel. 085.4252963 fax 085.4252964







pagina 1 di 1



Carl Zeiss S.p.A. Via Varesina 162, 20156 Milano

OSP. S. SPIRITO LABORATORIO ATI TEL 085 4219875 CA SIEMENS HEALTHCARE Via Renato Paolini 45 65124 PESCARA PE **ITALIEN**

Carl Zeiss S.p.A. Via Varesina 162 20156 MILANO MI

Riferimento commerciale:

Nome: Telefono: Misia Ranieri 0293773344 0293773301

Fax: E-mail

misia-elisa.ranieri@zeiss.com

Data: Pagina:

22.05.2023 1 di 2

Documento di Trasporto

Numero documento:

Vostro ordine:

Codice Cliente:

Conferma ordine:

5830218103

4520153177/404S del 19.05.2023

1122061822 del 22.05.2023

Committente

Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno 4 20128 MILANO MI

ITALIEN

Pos.

CIG:7920276285

ASL DI PESCARA LABORATORIO ATI TEL. 085 4219875

NS. PROT. 52882 RDL 2023/01230

> ID prodotto / Quantità Descrizione prodotto

10 000000-2231-395

4x Eyepiece repaire set

4 eyepiece repair sets

Paese di Origine:

Bielorussia

Codice Statistico della 90029000 Merce:

1 PZ

Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964 C/o A U.S.L. PESCARA ASADSER 45/88 - 74 inliced siV

STEMEUS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARREAGAN FA

Condizioni di consegna:

DAP Pescara (Incoterms 2020)

Tel. 085 - Fax 085 4252964

Carl Zeiss S.p.A con socio unico Sede Legale e Operativa Vla Varesina, 162 20156 Milano MI Telefono: 02 93773.1 Telefax: 02 93773.539 E-mall: info.it@zeiss.com Internet: www.zeiss.it

Filiale di Novara Centro accreditato Via Fleming, 1
Filiale di Reggio Emilia
Via Giuseppe Di Vittorio 14
Filiale di Rovereto Via F. Zeni, 8

Capitale € 4.000,000,00,1v.
Registro delle Imprese di Milano n.00721920155
Codice fiscale n.00721920155
Partita I.V.A.n.IT00724920155
C.C.I.A.A. Milano: Numero REA 373641

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 lscr.Reg.AEE n°IT08020000000627

Deutsche Bank S.p.A. – Sede di Milano IBAN: IT91 0031 0401 6000 0000 0033 869 SWIFT (BIC) CODE: DEUTITMMMIL Unicredit Banca S.p.A. – F.Ie Roma IBAN: IT71 1020 0805 3640 0010 2078 313 BIC: UNCRITMMOLO Codice destinatario fatturazione elettronica: XU4RG73

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Carl Zeiss Beteiligungs GmbH



AUSL Pescara

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENT					
Codice 2023/01230/05 Data Inizio 19/05/2023		Tipo Strao Data Fine		a Fine 12:45	
DETTAGLI APPARECO	HIATURA				
Codice Apparecchio E	The state of the s	Presidio P	O Pescara		
Descrizione MICROS	COPIO OPERATORIO			ESIOLOGICA DEL BLOCCO	OPERATORIO
Costruttore ZEISS CA	ARL .		E TERRA SALA 7		
Modello OPMI SE	NSERA S7	Matricola 4	56608	Inventario Ente 006	50050757
GUASTO RISCONTRA					
Anomalia nel sistema M	eccanico/Idraulico/Pneumatico				
DESCRIZIONE INTERV					
Prova di funzionamento					
Consegnato nuovo anel	ld in gomma per oculare.	0.4	00.45		
		Ore lavoro	00:15	Ore vlaggio 00:00	
MATERIALI IMPIEC	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
Codice	Descrizione			Quantità	Rifatturabile
nn	anello in gom	ma per oculare		1	NO
ESITO INTERVENTO					
[RI] - Richiesta evas					
Legenda: NR: Guasto non ri: l'eventuale dismissione	solto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialn	nente risolto, Apparecchio utilizzabile per la s	ua funzionalità principale RI:	Guasto risolto o attività tecnica con	clusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è Indicato anche
	opradescritto è stato eseguito a regola d'arte e	con idonea strumentazione			
TECNICO	2	and the second s	UTENTE PER PRESA	VISIONE	
Cognome Nome	Fin	ma	Cognome Nome	VIOIONE	Firma
Arena Luca		Ω Ω	Sacripante Lorenza		
		Om Em	Sustification actional		ido a
Report inviato via e-mail	a: anna.daloisio@asl.pe.it				
2023/01230/05					Pagina 1 di