

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00639
Ns. sigle 2023-29031549
Data 29/03/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-29031549 Consuntivo materiale di consumo (Allegato C) come da richiesta del reparto 2023/00639

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto siamo a riportare di seguito il dettaglio:

- 2023/00639 del 09/03/2023: Radiobisturi, Epem srl, AM 308, c/o UOC Oculistica del PO di Pescara, inv. E012323, in garanzia, richiesta reparto: "cavo piastra rotto", siamo intervenuti riscontrando la necessità di sostituzione dello stesso.

Pertanto ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto riportato in elenco, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione ed il ripristino del funzionamento delle apparecchiature:

Quantità	Richiesta	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	2023/00639	Installazione e controllo funzionale	120 €	0 €
1	2023/00639	Cavo piastra per radiobisturi Epem	250,00 €	250,00 €
PREZZO TOT			250,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE
Inviare via FAX (int) 2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 9-3-2023 Numero: 2703

Richiedente: FLORENA M. BATTISTA Telefono:

Presidio/Distretto: PESCARA

Reparto: Blocco OP. OCULISTICA

Inventario N.PE/: Co. 12323 (Obbligatorio se presente)

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: ELETTA BISTUM

Ditta Costruttrice:

Modello: Matricola/Seriale:

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente: CAVO PLASTICA ROTTO

FIRMA RICHIEDENTE:

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/00639

Garanzia: Ditta: FIMAS 05/2024 Telefono:

Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:

Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:

Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: STRAORDINARIA - ALLEGATO C

FIRMA RESPONSABILE ATI:

FIMAS srl



66100 CHIETI - Via F. Masci. 125/L - Tel. 0871/63620-69492 - Fax 0871/41424 - P.I. 00311560692

Intestazione documento Spett.le SIEMENS HEALTHCARE Srl Via Vipiteno, 4 20128 MILANO IT Italia	Codice: 000106 MI	Destinazione merce ATI SIEMENS/PHILIPS - IBSL DI PESCARA Via R. Paolini, 45 65124 PESCARA Alfonso Balsamo	PE
---	--	--	-----------

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96) N. **2023-DDTC-0001030** Data **06.06.2023** Pag **1**

Causale trasp. **VENDITA** Porto **FRANCO** Trasporto **MITTENTE**
Note **VS. ORDINE N. 4520026169/404S DEL 28.03.2023 - CIG 7920276285**

MERCE PER LABORATORIO ATI - ASL PESCARA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
Ordine n. 2023-OC-0000429 del 29.03.2023 Vs. ord. 4520026169/404S del 28.03.2023 Riferimento CIG 7920276285 CPP02	CAVO RIUTILIZZABILE PER PIASTRA PP03	NR	1,00

RPL
2023/00639

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 06.06.2023 Ora	Firma conducente
Vettore FIMAS GIAMPIETRO		Data ed ora	Firma vettore A.T.I.
Note trasporto		Firma destinatario	SIEMENS HEALTHCARE CONSULTING MARIFARMA FM C/A 47 S.L. PESCARA Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/00639/05	Tipo Straordinaria	Data Fine 26/06/2023	Ora Fine 09:55
Data Inizio 26/06/2023	Ora Inizio 09:25		

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E012323	Presidio PO Pescara		
Descrizione RADIOBISTURI	Reparto UOC OCULISTICA		
Costruttore EPEM SRL	Stanza PE OVEST 1 AMBULATORIO 1		
Modello AM 308 N II	Matricola AMII472106-I	Inventario Ente	

GUASTO RISCONTRATO
problema cavo piastra

DESCRIZIONE INTERVENTO			
sostituzione nuovo cavo piastra			
	Ore lavoro 00:30	Ore viaggio 00:00	

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
1441342f	cavo piastra	1	NO

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	Firma
Cognome Nome Cipriani Matteo	

UTENTE PER PRESA VISIONE	Firma
Cognome Nome adriana mazzocchetti	