

Vs. riferimento  
 Ns. riferimento 2023/00002  
 Ns. sigle 2023-18011503  
 Data 18/01/2023

Spett.le  
**Azienda USL di Pescara**  
**UOC Ingegneria Clinica - HTA**  
 via Paolini, 47  
 65124 Pescara

**c.a. Ing. D. Rinaldi**  
**Ing. V. Lo Mele**

**OGGETTO: 2023-18011503 Preventivo per la riparazione della Sonda Ecografica Prod. Philips Mod. L 12-3, inv. E007657, sn. B3DCCG, installata su Ecotomografo Philips CX50, inv. E002046, in dotazione c/o UOC UTIC e Cardiologia del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00002 del 22/12/2022.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "qualità e colore scadenti, immagini con artefatti", siamo intervenuti ed inviato la sonda alla ditta Logic srl con ddt 874 del 11/01/2023.
- In data 18/01/2023 la ditta Logic ci comunica: *"Test preliminari evidenziano la presenza di molteplici elementi danneggiati. Probabile evento accidentale subito. Array di cristalli danneggiato. Segni evidenti di usura al guscio manipolo, segni e macchie diffuse. Necessario intervento di sostituzione completa modulo acustico e cablaggio per consentire il ripristino delle corrette funzionalità della sonda. Eseguire pulizie profonde"*. (Si allega report)

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione della sonda ecografica in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Disassemblaggio, sostituzione array, lente acustica, guscio, gruppo cavi e rimozione residui	3.000,00 €
1	Intervento di consegna	0.00€
	<b>PREZZO TOT.</b>	<b>3.000,00 € + IVA</b>

Distinti saluti  
 La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa  
 Siemens Healthcare srl  
 Hospital Consulting spa  
 Marifarma FM srl  
 c/o Azienda USL di Pescara  
 Via Paolini, 47  
 65100 Pescara  
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1





**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA**  
**SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE**

Inviare via mail a [assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it](mailto:assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it)

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

**Data Richiesta:** 22/12/2022 02/01/2023 Numero: .....

**Richiedente:** CIFARATTI NICOLA Telefono: 2526

**Presidio/Distretto:** PESCARA

**Reparto:** UTIC Stanza Coordinatore Infermieristico (Sonda Lineare)

**Inventario N.PE/:** E007657 (Obbligatorio se presente)

Barrare se applicabile  Comodato/Leasing/Service

**Apparecchiatura:** Sonda lineare ecografica

**Ditta Costruttrice:** PHILIPS

**Modello:** Ecografo PureWave CX50 Matricola/Seriale: .....

**SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE**

Apparecchio completamente fermo  Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente .....

Qualità e colore scadenti, immagini con artefatti .....

**FIRMA RICHIEDENTE:** CIFARATTI NICOLA

**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI  N° ODL: 2023/00002 FEDERES

Garanzia:  Ditta: ..... Telefono: .....

Comodato/Leasing/Service:  Contatto: ..... Intervento previsto il: .....

Convenz. non di Proprietà:  Preventivo N° ..... Data Preventivo: .....

Non competenza ATI:  Inoltrato a: ..... Data Inoltrato: .....

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STAD ORDINARIA





**DOCUMENTO DI TRASPORTO** Numero 1193 del 5/04/23  
(D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

<b>Ragione Sociale</b> Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO	Codice cliente/fornitore: 2618  MI	<b>Luogo di consegna</b> Siemens Healthcare S.r.l. C/o Laboratorio ATI via Paolini, 45 65124 PESCARA	Presidio ospedaliero Santo Spirito PE
--	--	--	--

<b>Trasporto a mezzo</b> VETTORE	<b>Causale del trasporto</b> RESO RIPARATO	<b>Inizio del trasporto</b> 5/04/23 13:49	<b>Vettore</b> FedEx Express Italy S.r.l.
-------------------------------------	---	--	--

<b>Istruzioni di consegna</b>	<b>Porto</b> DAP - FRANCO	<b>C.I.G./ C.U.P.:</b>	<b>Riferimenti destinatario</b> C.a. Tel: 0039 0854219875
-------------------------------	------------------------------	------------------------	---

Codice	Descrizione	Quantità	Saldo
534-0733 RC	Sonda Philips lineare L12-3, compact connector / Ricondizionato Part number: 453561616351 453561291102 Serial number: B3DCCG	NR 1	Si
<p><i>ORDINE Siemens</i></p> <p><i>6529937369</i></p> <p><i>RDL 2023/00002</i></p>			

<b>Aspetto esteriore dei beni</b> SCATOLA - RICAMBI MEDICALI	<b>Numero colli</b>	<b>Peso</b> KG	<b>Firma destinatario</b>
<b>Firma mittente</b>	<b>Firma vettore</b>		<b>Firma destinatario</b>

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

<b>DETTAGLI INTERVENTO</b>		
<b>Codice</b> 2023/00002/11	<b>Tipo</b> Straordinaria	
<b>Data Inizio</b> 11/04/2023	<b>Data Fine</b> 11/04/2023	<b>Ora Fine</b> 12:00
<b>Ora Inizio</b> 11:30		


<b>DETTAGLI APPARECCHIATURA</b>		
<b>Codice Apparecchio</b> E007657	<b>Presidio</b> PO Pescara	
<b>Descrizione</b> SONDA ECOGRAFICA	<b>Reparto</b> UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	
<b>Costruttore</b> PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	<b>Stanza</b> PE EST   1   STANZA CAPOSALA	
<b>Modello</b> L 12-3	<b>Matricola</b> B3DCCG	<b>Inventario Ente</b> NE

<b>GUASTO RISCONTRATO</b>		
Anomalia nel sistema ottico		
Anomalia nel sistema Elettrico/Elettronico		

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>		
Si effettua riconsegna della sonda riparata.		
	<b>Ore lavoro</b> 00:30	<b>Ore viaggio</b> 00:00

<b>ESITO INTERVENTO</b>		
[RI] - Richiesta evasa		
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>		

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

<b>TECNICO</b>	
<b>Cognome Nome</b>	<b>Firma</b>
Giuliani Federico	

<b>UTENTE PER PRESA VISIONE</b>	
<b>Cognome Nome</b>	<b>Firma</b>
Nicola Cifaratti	