

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/00271
 Ns. sigle 2023-28020952
 Data 28/02/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-28020952 Preventivo per la riparazione della cappa chimica Strola, mod. GS 1200 WI, Inv. E005400 in dotazione presso la UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00271 e di nostra comunicazione del 02/02/2023.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/00271 nel quale veniva segnalato "Rottura vetro display touch screen", siamo intervenuti riscontrando la rottura dello stesso (come da report fotografico trasmesso). Pertanto, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione di quanto in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Installazione e controllo funzionale	120 €	0 €
1	Sostituzione display touch screen monocromatico arancione	500 €	500 €
PREZZO TOT		500,00 €+ IVA	

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
 A.T.I.
 SIEMENS - ILC HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 c/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

Direttore U.O.C. Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Lab. di Ematologia: Dott.ssa Patrizia Accorsi

Scheda richiesta e interventi di manutenzione

Richiesta di intervento

Richiesta n°: 016/2023 Data: 31/01/2023 Ora: 10.38

Funzione emittente:

Richiedente: Persico Alessia Email: Telefono:

Centro di costo:

Laboratorio/servizio: Lab. di Biol. Molec. Emat. (CT L ME)

Dati macchina

Macchina: CAPPA CHIMICA

Tipo apparecchiatura:

N. inventario: PE 72086 Serie/matricola: 1201311

Costruttore/marca: STROLA SaS Modello: SAFA AIRE GS 1200

Titolo di possesso: Proprietà Identificativo:

Contratto di manutenzione:

Tipo problema: Anomalia

Descrizione/Problema: Rottura vetro display touch screen.

Stato apparecchiatura: Non bloccante

Inizio problema:

Fermo macchina:

Fine problema (attuazione intervento):

Priorità: Media

Recapiti:

Responsabile	Email
Di Ianni Mauro	

Interventi di manutenzione

Intervento	Operatore	Ore	Costo	Tipo intervento	Descrizione	Note	Ricambi	Costo ricambi
------------	-----------	-----	-------	-----------------	-------------	------	---------	---------------

2023/00271

STROLA



Belsar S.r.l. Via Fratellanza, 6/B - 21049 - Tradate (VA) Italy
 Tel.: +39 0331 841508 Numero verde: 800.204323
 E-mail: info@belsar.com www.belsar.it P.IVA/C.F./N.Reg.Imp. 02209570122
 Centri Operativi: Tradate, Roma; Termoli



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T)

NUMERO/NUMBER: 211

del/date 18/04/23

Pag. 1

D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Destinatario\Sold to: SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. Via Vipiteno 4 20128 MILANO MI Partita IVA VAT Number 12268050155	230301 1071	Destinazione\Ship to: AUSL PESCARA OSP. SANTO SPIRITO Via Paolini, 45 65124 PESCARA PE
Trasporto a mezzo PROPRIO	Causale del trasporto VENDITA	Note per trasporto:

Vettore: Indirizzo: Tel.: P.IVA N.Albo	Data e ora del ritiro 0:00	Firma del vettore/conducente
--	-------------------------------	------------------------------

Codice\Item	Descrizione\Description	U.M.	Quantità\Quantity
960A189	Rif.: ODV Num. 374 del 31/03/23 SCHEMA TOUCH-SCREEN per: -CAPPA ASPIRANTE STROLA GS1200 inv. E005400 <i>ORDINE: 4520044370 4520044370</i> <i>NS ROL 2023/00711</i> <i>271</i>	N.	1 ✓

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto tanto in chiave tecnica che contabile, giuridica amministrativa e che non potesse essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano

Aspetto esteriore dei beni SCATOLA	Volume	Numero colli	Peso Kg:	Porto PORTO FRANCO
ORDINE CLIENTE: 4520044370 / 404S Richiesta di Partenza: EMAIL DEL 27/03/2023 Annotazioni:	CIG:	CUP:	<i>SIEMENS HEALTHCARE S.p.A. - Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA - Tel. 085 4252933 - Fax: 085 4252964</i> <i>SIEMENS HEALTHCARE S.p.A. - Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA - Tel. 085 4252933 - Fax: 085 4252964</i>	

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/00271/08		Tipo Straordinaria	
Data Inizio 05/05/2023	Ora Inizio 15:00	Data Fine 05/05/2023	Ora Fine 16:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E005400		Presidio PO Pescara	
Descrizione CAPPA ASPIRANTE CHIMICA		Reparto UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATO	
Costruttore GRUPPO STROLA SAS DI S TOSETTI & C		Stanza PE POLIAMBULATORI -1 BIOLOGIA MOLECOLARE EMATOLOGICA	
Modello GS 1200 WI		Matricola 1201311	Inventario Ente 00650072086


GUASTO RISCONTRATO
rotto display

DESCRIZIONE INTERVENTO	
sostituzione nuovo display	
	Ore lavoro 01:00 Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
nessuno	display	1	NO

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	
Cognome Nome	Firma
Cipriani Matteo	

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma
baldoni stefano	