

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00493
Ns. sigle 2023-06031559
Data 06/03/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-06031559 Preventivo per la riparazione Exchange della Sonda Ecografica Esaote Mod. CA421, inv. E001653, sn. 2547, installata su Ecotomografo Esaote MYLAB Five inv. E001652 in dotazione c/o UOC Chirurgia Vascolare del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00493 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 22/02/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "rottura testa della sonda", siamo intervenuti riscontrando il danneggiamento della testa della sonda (come da report fotografico del 22/02/2023) ed inviata immediatamente alla ditta Logic per la riparazione.
- In data 06/03/2023 la ditta Logic ci comunica che la sonda non è riparabile, come da report tecnico allegato al presente.

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Sonda Convex CA 421 (garanzia 6 mesi)	2.800,00 € + iva
1	Intervento di consegna e collaudo	0.00€

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE
 Inviare via mail a assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 22/02/23 Numero:
 Richiedente: CHIR VASCOALRE Telefono: 2932
 Presidio/Distretto: PESCARA
 Reparto: AMBULATORIO CHIR VASCOALRE
 Inventario N.PE/: 51608-EC001653 (Obbligatorio se presente)
 Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service
 Apparecchiatura: SONDA ECO ESAOTE
 Ditta Costruttrice: ESAOTE
 Modello: SONDA ADDOME Matricola/Seriale:

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante
 Descrizione guasto/inconveniente ROTTURA TESTA DELLA SONDA

ASL PESCARA

U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE

P.O. "Spirito Santo" - Pescara

FIRMA RICHIEDENTE

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/00493 FEDERICO
 Garanzia: Ditta: Telefono:
 Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:
 Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:
 Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STUSSO VASCOALRE



DOCUMENTO DI TRASPORTO Numero 1462 del 2/05/23
(D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Ragione Sociale Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno, 4 20128 MILANO		Codice cliente/fornitore: 2618 MI	Luogo di consegna Siemens Healthcare S.r.l. C/o Laboratorio ATI via Paolini, 45 65124 PESCARA		Presidio ospedaliero Santo Spirito PE
Trasporto a mezzo VETTORE	Causale del trasporto VENDITA	Inizio del trasporto 2/05/23 15:14		Vettore FedEx Express Italy S.r.l.	
Istruzioni di consegna		Porto DAP - FRANCO	C.I.G./ C.U.P.: ZBE3A5549E		Riferimenti destinatario C.a. Ufficio acquisti Tel: 0039 0854219875

Codice	Descrizione	Quantità	Saldo
534-0063 RC	Vs ordine del 21/03/2023 n. 4519985109/404S Sonda Esaote convex CA421 7-2MHz / Ricondizionato Part number: - 9600169000 Serial number: 0560	NR 1	Si

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli 1	Peso KG	A.T.I. SIEMENS H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM Via Paolini 47 - 65124 PESCARA Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964
Firma mittente	Firma vettore		

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00493/09

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 03/05/2023 16:16

Data fine 03/05/2023 16:17

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Sonda ecografica ricondizionata, s/n 0560, arrivata con ddt 1462 del 02.05.2023. Ad essa assegniamo cod, ~~E013410~~ ^{E027495} e, contestualmente, registriamo l'automatico fuori uso in Biogets della E001653.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E001653
Struttura PO Pescara
Reparto UOC CHIRURGIA VASCOLARE
Descrizione SONDA ECOGRAFICA
Costruttore ESAOTE SPA

Inventario ente 00650051608
Stanza AMBULATORIO VASCOLARE
Modello CA 421

Matricola 2547
Padiglione PE SUD
Piano 3

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		