

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00812
Ns. sigle 2023-15051012
Data 15/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-15051012 Preventivo per la riparazione della Sonda Ecografica Prod. Toshiba Mod. PSU25BT, inv. E002591, sn. 99A1462532, installata su Ecotomografo Toshiba Xario 200, inv. E002588, in dotazione c/o UOC Terapia Intensiva e Anestesiologica del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00812 e di nostra comunicazione del 30/03/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "sostituzione sonda cardiologica", siamo intervenuti riscontrando che l'involucro della sonda risulta lesionato (come da report fotografico inviato il 30/03/2023). Successivamente ci siamo messi alla ricerca di un muletto al fine di poter ritirare la sonda guasta e consentire al reparto di lavorare; consegniamo sonda muletto, analoga marca e modello, s/n 99A13Y2231 ed inviamo la sonda guasta alla ditta Logic srl.
- In data 09/05/2023 la ditta Logic ci comunica: "*Segni evidenti di danneggiamento guscio manipolo, graffi e crepe in prossimità alla lente. Guaina cavo presenta un taglio, e riporta incrostazioni e macchie. Necessario intervento di riparazione con la sostituzione guscio manipolo e la applicazione di una patch al cavo. Eseguire pulizie profonde*" (Si allega report)

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione della sonda ecografica in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Disassemblaggio, sostituzione guscio, riparazione tagli/fori guaina, sigillatura guscio manipolo e rimozione residui	1.800,00 €
1	Intervento di consegna	0,00€
	PREZZO TOT.	1.800,00 € + IVA

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



**AZIENDA U.S.I. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE**

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICHE

Inviare via mail a assistenzeamateriali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 21/03/2023 Numero:

Richiedente: DI QUARANTA LUIANA Telefono: 2520/2915

Presidio/Distretto: PESCARA

Reparto: RIANIMAZIONE

Inventario N.PE/: 77290 (Obbligatorio se presente) E002591

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: ECOGRAFO

Ditta Costruttrice: TOSHIBA

Modello: XARVO 200 Matricola/Seriale: E010047

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente
Attensione corda cardiologica

FIRMA RICHIEDENTE: [Signature]

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/00812 FEDEREO

Garanzia: Ditta: Telefono:

Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:

Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:

Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....
STUSSO RICHIEDENTE

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO		<i>Tipo</i> Straordinaria		<i>Ora Fine</i> 14:30	
<i>Codice</i> 2023/00812/13		<i>Data Fine</i> 23/06/2023			
<i>Data Inizio</i> 23/06/2023	<i>Ora Inizio</i> 14:00				


DETTAGLI APPARECCHIATURA		<i>Presidio</i> PO Pescara			
<i>Codice Apparecchio</i> E002591		<i>Reparto</i> UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA			
<i>Descrizione</i> SONDA ECOGRAFICA		<i>Stanza</i> PE TERRA DEGENZA A			
<i>Costruttore</i> TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS		<i>Matricola</i> 99A1462532	<i>Inventario Ente</i> 00650077295		
<i>Modello</i> PSU 25 BT					


GUASTO RISCONTRATO	sonda rotta				
---------------------------	-------------	--	--	--	--

DESCRIZIONE INTERVENTO		<i>Ore lavoro</i> 00:30		<i>Ore viaggio</i> 00:00	
si consegna sonda riparata e si ritira sonda muletto 99a13y2231					

ESITO INTERVENTO	
[RI] - Richiesta evasa	
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>	

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	<i>Firma</i>
<i>Cognome Nome</i>	
Crisante Sacha	

UTENTE PER PRESA VISIONE	<i>Firma</i>
<i>Cognome Nome</i>	
di quinzio	

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Intervento tecnico - 2023/00812/13

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 23/06/2023 14:00
Data fine 23/06/2023 14:30
Guasto riscontrato sonda rotta
Descrizione intervento si consegna sonda riparata e si ritira sonda muletto 99a13y2231

Esito: RI - Richiesta evasa

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E002591
Struttura PO Pescara
Reparto UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA
Descrizione SONDA ECOGRAFICA
Costruttore TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS

Inventario ente 00650077295
Stanza DEGENZA A
Modello PSU 25 BT

Matricola 99A1462532
Padiglione PE
Piano TERRA

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Sacha Crisante	00:30:00	00:00:00	