

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/01582/04		Tipo Correttiva	
Data Inizio 23/06/2023	Ora Inizio 11:00	Data Fine 23/06/2023	Ora Fine 13:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E012273		Presidio PO Popoli	
Descrizione CAMERA PER AUDIOMETRIA		Reparto UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE	
Costruttore PUMA SRL		Stanza NUOVO PADIGLIONE 2 Ambulatorio ORL	
Modello PRO 35 F		Matricola P2022019	Inventario Ente 99441

GUASTO RISCONTRATO
richiesta di installazione casse acustiche a parete nella cabina audiometrica

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Installazione delle casse nelle pareti interne della cabina audiometrica	
Ore lavoro 02:00	Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	
Cognome Nome Vecchiarelli Luca	Firma 

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome Ferrante Viola	Firma 