



RAPPORTO TECNICO

Ordine di
Lavoro
24/0722

Del
03/06/2024

Nr. RT/13444

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 31337 31327
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 27/05/2024

TECNICO ASSEGNATARIO

Raniero Screpanti

TIPO INTERVENTO

☒ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO

Resonanza 5° ruote freno

RICERCA GUASTO

ordinato preventivo

LAVORO ESEGUITO

Resonanza 5° ruote

VERIFICA FUNZIONALE

Prova 2) Funzionamento ok
Olivetti 2a riparazione

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
BX062	5° ruote		1	✓	✓	✓	✓

TECNICO G. Screpanti	DATA 10/06/2024	CLIENTE
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO