



# RAPPORTO TECNICO

Ordine di  
Lavoro  
24/0725

Del  
03/06/2024

Nr. RT/13447

<b>CLIENTE</b> ASL 3 PESCARA		<b>STRUMENTO</b> BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410			
<b>OSPEDALE</b> P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8		<b>MATRICOLA</b> 31318			
<b>REPARTO</b> PRONTO SOCCORSO		<b>INVENTARIO</b>			
<b>RIFERIMENTO CLIENTE</b> MAIL		<b>DATA RIFERIMENTO CLIENTE</b> 27/05/2024			
<b>TECNICO ASSEGNATARIO</b> Raniero Screpanti					
<b>TIPO INTERVENTO</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> FUORI GARANZIA <input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK TOTALE <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE CORRETTIVA <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E COLLAUDO <input type="checkbox"/> CORSI <input type="checkbox"/> LAVORAZIONI INTERNE <input type="checkbox"/> CONTRATTO SERVIZI <input type="checkbox"/> CAT					
<b>DESCRIZIONE</b>					
SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024					
<b>GUASTO RISCONTRATO</b>		Ricevuto da FRA! FC 26/07/2024			
<b>RICERCA GUASTO</b>		Ottimale! Mettuto			
<b>LAVORO ESEGUITO</b>		Sostituito PNEUMATICO S. RUOTA PIANO Pneumatico con camera, marca Semper			
<b>VERIFICA FUNZIONALE</b>		Pneumatico a Funzionamento ok Riconsegnato in buone condizioni.			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Seriale</b>	<b>Q.tà</b>	<b>ORE LAVORO IN LABORATORIO</b>	
LBX526/AM	Pneumatico Monton		1		
2TORCEP2000	Camminatore		2		
2GASCO00061	Molla a gas		2		
BX602	S. RUOTA		1		
				2,5	
				<b>ORE VIAGGIO</b>	<b>CAT</b>
				3	F
<b>TECNICO</b> R. Screpanti		<b>DATA</b> 10/09/2024		<b>CLIENTE</b> FIRMA E TIMBRO	
<b>FIRMA</b> [Firma]					