ABS SC HTS Forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13448**	**Ordine di Lavoro 24/0726**	**Del 03/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** 34226
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti	

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO RISCONTRO GUASTO SUCCESSIVO 5° RUOTA

RICERCA GUASTO

LAVORO ESEGUITO PRESA RUOTA DALLA BARELLA S/N 31328 E RIPARATA

VERIFICA FUNZIONALE RICONSEGNA AL RIPARO

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà

ORE LAVORO IN LABORATORIO	
ORE LAVORO DAL CLIENTE	
2,5	
ORE VIAGGIO	**CAT**
/	/

TECNICO	**DATA**	**CLIENTE**
R. Screpanti		
FIRMA	26/07/2024	FIRMA E TIMBRO

MOD 14 02/6