ABS SC HTS Forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13449**	**Ordine di Lavoro 24/0727**	**Del 03/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** 34227
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti	

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO RITIRATA IN UFFICIO PER RIPARAZIONE PIANO RETE PIEGATO

RICERCA GUASTO DL 26/07/2024 TROVATO GUASTO SU PIANO RETE, RIPARATO E PROVATO

LAVORO ESEGUITO SOSTITUZIONE SU RUOTA, PIANO PORTA MONITOR CON CERNIERA

VERIFICA FUNZIONALE PROVA DI FUNZIONAMENTO OK RICONSEGNA DL 10/09/2024

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà
TD01 (27/06/2024)	PROPRIETÀ FALMEC		1
2TORCEROOIO	CERNIERA		2
4BX526LAM	PIANO PORTA MONITOR		1
BX602	QUINTA RUOTA		1

ORE LAVORO IN LABORATORIO	
4	
ORE LAVORO DAL CLIENTE	
/	
ORE VIAGGIO	**CAT**
/	/

TECNICO	DATA	CLIENTE
R. SCREPANTI		
FIRMA	09/09/2024	FIRMA E TIMBRO

MOD 14 02/6