



RAPPORTO TECNICO

Ordine di
Lavoro
24/0798

Del
14/06/2024

Nr. RT/13537

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA DA RILEVARE - 1
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 27/05/2024

TECNICO ASSEGNATARIO
Raniero Screpanti

TIPO INTERVENTO

☒ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE
PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO
SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEK 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO

Riscontrato A.F.A.

RICERCA GUASTO

Localizzazione guasto

LAVORO ESEGUITO

Sospensione Paga / Paga da
A.C.M. BARRA

VERIFICA FUNZIONALE

Funzionamento OK
Riconsegna PC Operante

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	
				ORE LAVORO DAL CLIENTE	
				2,5	
				ORE VIAGGIO	CAT
				/	/

TECNICO R. Screpanti	DATA 13/06/2024	CLIENTE
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO