ABS SC HTS Forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13452**	**Ordine di Lavoro 24/0730**	**Del 03/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** 31321
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**

TECNICO ASSEGNATARIO
Raniero Screpanti

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO

5^ RUOTA GUASTA

RICERCA GUASTO

LAVORO ESEGUITO

SOSTITUITA 5^ RUOTA, PRESA DALLA BARELLA S/N 34227

VERIFICA FUNZIONALE RIPOSIZIONI AGLI RISPARMI

OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà

ORE LAVORO IN LABORATORIO	
ORE LAVORO DAL CLIENTE	
2,5	
ORE VIAGGIO	**CAT**
3	F

TECNICO	DATA	CLIENTE
FIRMA	26/07/2024	FIRMA E TIMBRO