ABS SC HTS forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13450**	**Ordine di Lavoro 24/0728**	**Del 03/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** 31328
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti	

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO Riscontro difetti il 26/07/2024

RICERCA GUASTO Ordinari ricambi

LAVORO ESEGUITO Sostituzione ruote gusci; 5ª ruota, piano porta monitor con cornicetta, 02 molle a gas

VERIFICA FUNZIONALE Prova di funzionamento ok

Riconsegna in reparto

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà
LBX526LAM	PIANO PORTA MONITOR		1
RTORCER0010	CORNICIONI P. M.		2
RFARE000061	MOLLA A GA		2
BX602	5ª RUOTA		1

ORE LAVORO IN LABORATORIO	
ORE LAVORO DAL CLIENTE	
2,5	
ORE VIAGGIO	**CAT**
/	/

TECNICO	DATA	CLIENTE
FIRMA	10/09/2024	FIRMA E TIMBRO