ABS SC HTS Forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13538**	**Ordine di Lavoro 24/0799**	**Del 14/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** DA RILEVARE - 2
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti	

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO RISCONTRO GUASTI

RICERCA GUASTO FATTA LISTA RICAMBI NECESSARI X PREVENTIVO

LAVORO ESEGUITO RIPARAZIONE BARELLA CON RICAMBI DI ATME RIMASTA BLOCCATA

VERIFICA FUNZIONALE RICONSEGNATA AL REPARTO FUNZIONAMENTO OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà

ORE LAVORO IN LABORATORIO	
ORE LAVORO DAL CLIENTE	
2,5	
ORE VIAGGIO	**CAT**
B	F

TECNICO R. SCREPANTI	**DATA**	**CLIENTE**
FIRMA	13/06/2024	FIRMA E TIMBRO

MOD 14 02/6