ABS SCC HTS Forniture Ospedaliere	**RAPPORTO TECNICO** **Nr. RT/13446**	**Ordine di Lavoro 24/0724**	**Del 03/06/2024**

CLIENTE ASL 3 PESCARA	**STRUMENTO** BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	**MATRICOLA** 34228
REPARTO PRONTO SOCCORSO	**INVENTARIO**
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	**DATA RIFERIMENTO CLIENTE** **27/05/2024**

TECNICO ASSEGNATARIO
Raniero Screpanti

TIPO INTERVENTO

■ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO

RISONO PISTONI TUBI

RICERCA GUASTO

LAVORO ESEGUITO

PULIZIA PULSI PISTONI A RAM BARELLA S/N 31~~28~~

VERIFICA FUNZIONALE

RIASSEGNA NC RIPARATO

FUNZIONALE OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà

ORE LAVORO IN LABORATORIO

ORE LAVORO DAL CLIENTE

3,5

ORE VIAGGIO	CAT

TECNICO	DATA	CLIENTE
RANIERO SCREPANTI		
FIRMA	26/07/2024	FIRMA E TIMBRO