



RAPPORTO TECNICO

Ordine di
Lavoro
24/0731

Del
03/06/2024

Nr. RT/13453

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO BARELLA OLEODINAMICA A 4 SEZIONI A COLONNE BC410
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 31334
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 27/05/2024

TECNICO ASSEGNATARIO
Raniero Screpanti

TIPO INTERVENTO

☒ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO SERVIZI ☐ CAT

DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

GUASTO RISCONTRATO

Riscontrato piano BARELLA PIGNO

RICERCA GUASTO

Reparazione in laboratorio per
Reparazione il 26/07/2024

LAVORO ESEGUITO

Reparazione piano motore, sostituire
5° PIGNO, sost. moia a GAS E PIANO PIGNO
Unicor con tornitura

VERIFICA FUNZIONALE

Piano 2° Funzionamento
Reparazione BARELLA il 20/07/2024

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
4BX526/AM	PIANO MOTORE UNICOR		1	4			
BX602	5° PIGNO		1				
2GAS00006	MOIA A GAS		1				
2TORCER000	CORNITURA		2				
TND-24062024	PROPRIO F.		1				

TECNICO R. Screpanti	DATA 20/07/2024	CLIENTE FIRMA E TIMBRO
FIRMA 		