



# RAPPORTO TECNICO

Nr. RT/13453

Ordine di  
Lavoro

24/07/24

24/07/23

Del  
03/06/2024

## CLIENTE

ASL 3 PESCARA

## OSPEDALE

P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA  
FONTE ROMANA, 8

## REPARTO

PRONTO SOCCORSO

## RIFERIMENTO CLIENTE

MAIL

## TECNICO ASSEGNATARIO

Raniero Screpanti

## TIPO INTERVENTO

☒ FUORI GARANZIA ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO FULL RISK TOTALE ☐ CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI ☐ MANUTENZIONE  
PREVENTIVA ☐ MANUTENZIONE CORRETTIVA ☐ INSTALLAZIONE E COLLAUDO ☐ CORSI ☐ LAVORAZIONI INTERNE ☐ CONTRATTO  
SERVIZI ☐ CAT

## DESCRIZIONE

SOPRALLUOGO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE BARELLA RIF. PREV. 24/0072/A DEL 29/05/2024

## GUASTO RISCONTRATO

Riscontro guasto

## RICERCA GUASTO

Obiettivo raggiunto

## LAVORO ESEGUITO

Sostituzione pedana freno  
5° ruota, pedana freno, uncinetto AGAS

## VERIFICA FUNZIONALE

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO
2673290001	MOLLA A GAS		2	
BX002	5° RUOTA		1	
SPKBF00300	PEDANA FRENO		2	
				ORE LAVORO DAL CLIENTE
				2
				ORE VIAGGIO
				CAT

## TECNICO

FIRMA

## DATA

10/09/2024

## CLIENTE

FIRMA E TIMBRO