

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2024/02287/05

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 08/11/2024 13:22

Data fine 08/11/2024 13:23

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Strumento riparato da Maurizio Marinucci di Draeger con rapporto tecnico allegato, chiudiamo la chiamata.

Esito: RI - Richiesta evasa

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E006671 **Inventario ente** 00650066386
Struttura PO Pescara
Reparto UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA **Stanza** SALA OPERATORIA
Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR
Costruttore DRAEGER MEDICAL AG & CO KG **Modello** INFINITY DELTA

A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING FARMACIA P...
Via Paolini, 47 - 66124 PESCARA
Tel. 085 429963 - Fax 085 429964

Matricola 6004420675
Padiglione PE OVEST
Piano 4

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		

Rapporto Tecnico

Codice Cliente no. Contratto
0091158655

Chiamata no.
T00950202

Data intervento
08/11/2024

Intervento effettuato presso (0091036554)
Ospedale Civile di Pescara

VIA FONTE ROMANA 8
65124 PESCARA

Riferimento ordine / Data apertura chiamata
2024/02287
Contatto:

Cliente indirizzo (0091158655)
Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno 4
20128 Milano

Referente tecnico

Maurizio Marinucci
Tel.:
Maurizio.Marinucci@draeger.com

Note

Pag. 1 / 2

Pos.	Quant.	Articolo no.	Descrizione	Elenco apparecchi no.
010	2,50 Ora	R001	Tempo di riparazione	001
020	1,50 Ora	T041	Area viaggio - small	001
030	1,00 Pezzo	MS13800	pannello lato sx DELTA	001
040	1,00 Pezzo	MS31746	Pannello laterale destro per Delta	001
050	1,00 Pezzo	MS34598	ALL. POST. RICAMBIO DELTA 3ED	001

Fare riferimento all'elenco apparecchi per I dettagli.

Elenco apparecchi

Codice Cliente no. 0091158655 Contratto

Chiamata no. T00950202

Data intervento 08/11/2024

Pag. 2 / 2

No.	Nome apparecchio	Matricola no. Cod. apparecchio	Inventario no. Codice a barre	Ubicazione Ordine di lavorazione no.
001	Delta Monitor Software: VF8.3	6004420675 MS18597	66386	SALA OPERATORIA 151710849
Data di esecuzione: 08/11/2024 07/11/2024 CAUSA DISPOSITIVO IN USO IN SALA OPERATORIA SI RIMANDA L'INTERVENTO IN DATA DA DESTINARSI CON IL REPARTO. 08/11/2024 EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DELLA COVER COMPLETA. PROVE DI BUON FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.				
		Quant.	Articolo no.	Descrizione
001-1		0,50 Ora	R001	Tempo di riparazione (07/11/2024)
001-2		2,00 Ora	R001	Tempo di riparazione (08/11/2024)
001-3		1,50 Ora	T041	Area viaggio - small (08/11/2024)
001-4		1,00 Pezzo	MS13800	pannello lato sx DELTA (08/11/2024)
001-5		1,00 Pezzo	MS31746	Pannello laterale destro per Delta (08/11/2024)
001-6		1,00 Pezzo	MS34598	ALL. POST. RICAMBIO DELTA 3ED (08/11/2024)

Data, Firma del Tecnico

Firmato da Maurizio Marinucci

08/11/2024 12:51:45
Maurizio Marinucci
Draeger Italia S.p.A.

Data, Firma Cliente

Firmato da SIG.RA ANNA D'ALOISIO

OK
08/11/2024 12:53:25
SIG.RA ANNA D'ALOISIO