



Rapporto tecnico

Caso #: 12269496

Nome del Cliente: Presidio Ospedaliero "Santo Spirito" di Pescara
(AZIENDA USL PESCARA)

Tipo Caso/Sotto Tipo Caso: Installazione / Relocation

Ordine nr.: 000

Indirizzo: VIA FONTE ROMANA, 8 PESCARA Italy 65124

Sales Order Number: 2709049

Intervento sul Sito No. WO-14271399

Descrizione del problema: Installazione

Azione effettuata: Installazione meccanica, elettrica, calibrazioni & controlli qualità immagini.

Test eseguiti: Al termine dell'installazione in data 6 dic 2024, eseguito acquisizione immagini e verifica RIS/PACS con esito positivo.

Ore Lavoro

Attività	Tecnico	Inizio	Fine	Durata
Viaggio	Luigi Egidi	02/12/2024 alle ore 08:00	02/12/2024 alle ore 08:30	30min
Viaggio	Andrea Astolfi	02/12/2024 alle ore 08:30	02/12/2024 alle ore 09:30	1h 0min
Installazione	Luigi Egidi	02/12/2024 alle ore 08:30	02/12/2024 alle ore 13:00	4h 30min
Formazione	Andrea Astolfi	02/12/2024 alle ore 09:30	02/12/2024 alle ore 13:00	3h 30min
Viaggio	Andrea Astolfi	02/12/2024 alle ore 13:00	02/12/2024 alle ore 18:00	5h 0min
Formazione	Andrea Astolfi	02/12/2024 alle ore 14:00	02/12/2024 alle ore 17:00	3h 0min
Installazione	Luigi Egidi	02/12/2024 alle ore 14:00	02/12/2024 alle ore 19:00	5h 0min
Viaggio	Luigi Egidi	02/12/2024 alle ore 19:00	02/12/2024 alle ore 19:30	30min
Viaggio	Luigi Egidi	03/12/2024 alle ore 08:00	03/12/2024 alle ore 08:30	30min
Installazione	Luigi Egidi	03/12/2024 alle ore 08:30	03/12/2024 alle ore 13:00	4h 30min
Installazione	Luigi Egidi	03/12/2024 alle ore 14:00	03/12/2024 alle ore 18:00	4h 0min
Viaggio	Luigi Egidi	03/12/2024 alle ore 18:00	03/12/2024 alle ore 18:30	30min
Installazione	Luigi Egidi	04/12/2024 alle ore 11:00	04/12/2024 alle ore 13:00	2h 0min
Installazione	Luigi Egidi	04/12/2024 alle ore 14:00	04/12/2024 alle ore 17:00	3h 0min
Viaggio	Luigi Egidi	04/12/2024 alle ore 17:00	04/12/2024 alle ore 17:30	30min
Viaggio	Luigi Egidi	06/12/2024 alle ore 08:00	06/12/2024 alle ore 08:30	30min
Installazione	Luigi Egidi	06/12/2024 alle ore 08:30	06/12/2024 alle ore 14:00	5h 30min
Viaggio	Luigi Egidi	06/12/2024 alle ore 14:00	06/12/2024 alle ore 14:30	30min



Rapporto tecnico

Firma del Tecnico / Data:	Firma del Cliente / Data:
	
Nome del Tecnico: Luigi Egidi	Nome del Cliente:
Egidi Luigi	Fantini Sandro

SCHEDA VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

DETTAGLI VERIFICA

Codice 2024/V10041 Tipo Verifica Elettromedicale (CEI EN 62353 (CEI 62-148)) PROT_12_VSE_01

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E006117 Presidio PO Pescara
Descrizione MAMMOGRAFO DIGITALE Reparto UOS RADIOLOGIA
Costruttore GE HEALTHCARE Stanza PE | TERRA | DIAGNOSTICA 6
Modello SENOGRAPHE ESSENTIAL Matricola A5807925 Inventario Ente 00650061519

CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE

Classe 1ª Presunta Tipo Parte Applicata B Installazione Installato permanentemente
Configurazione A sistema, alimentato dalla rete Codice Padre E006117 Utilizzo di Presa Multipla No

TARGA E DOCUMENTI

Targa Non accessibile
Marcatura CE Si
Manuale Uso Assente Manuale Tecnico Assente

ESAME VISIVO

Stato Uso Sufficiente Tipo di Utilizzo Continuativo Esito Superato

MISURE

Condizioni per la Misura Misure effettuate come IP
Metodo utilizzato Diretto Tensione fase-terra (Volt): 237
CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Resistenza del conduttore di protezione Effettuabile Corrente di prova (A): 0.2 Esito Superato
Resistenza Cavo + Involucro + Impianto (RC + RA + RI) (mOhm): 150
CONDUTTORE DI PROTEZIONE DEL SISTEMA ELETTROMEDICALE
Resistenza del cavo + Involucro + Impianto (RC+RA+RI)(mOhm): 150 Esito Superato
CORRENTI DI DISPERSIONE - APPARECCHIO ELETTROMEDICALE
Parti conduttrici non messe a terra (microA): 1 Esito Superato
CORRENTI DI DISPERSIONE - SISTEMA ELETTROMEDICALE
Polarità Diretta (microA): 1 Polarità Inversa (microA): 1 Esito Superato

ESITO GENERALE

[SU] - Superato

Strumento di misura e matricola 3756060 - ANALIZZATORE AUTOMATICO DI SICUREZZA ELETTRICA

Data 06/12/2024

Cognome Nome Tecnico D'Agostino Michele

Firma Tecnico

