



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia


Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 06 marzo 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori Cardiologia/UTIC

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
06/03/24	SISTEMA CHIAMATA	CARDIOLOGIA/UTIC RICHIESTA MAIL DEL 02/03/2024	STANZA 7-9 SOSTITUZIONE BATTERIA TERMINALE CAMERA 8 N. 01 BATTERIA N. 01 MANODOPERA APPLICATA	5,50 35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				40,50

DIM S.r.l. – via Ugo Foscolo 35 65122 PESCARA ... P.iva – c.f. 01453210682 – trib. PE n°5395 – cciaa n°319793
SERVIZIO CLIENTI DIM attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

**Assistenza Tecnica
Beghelli**

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

Caricatore Inf.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

PERLA CARABOLLOSA + UTIC

RICHIEDENTE

181/008

DATA RICHIESTA

04/03/2024

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

UTIC

NOTE CLIENTE

CARABOLLOSA BATTERIA PASSA CAMERA 5 e 1 / UTIC BATTERIA PASSA CAM 9 e 8

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

06/03/2024

ORA PARTENZA

16:30 / 17:30

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

COME INDICATO SUL NOTE

1) INTERVENTO ESEGUITO

SOSTITUZIONE BATTERIA A TERMINALE CAMERA 8 - LA SOSTITUIRE BATTERIA SU
ALTRI DISPOSITIVI. SI SEGUEVA CHE LA CORONA DI CORAMBA ALLUNGHE PUGNO
2) INTERVENTO ESEGUITO HA PERSO LA CAPACITA' DI CARICARE DELLA SUA CORONA.

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA



STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
01		SISTEMA DI CHIAMATA RICHIESTA MAIL 02/03/2024 STANZA 7-9 BATTERIA REGISTRATO 06/03/24 PAGNO PUGNA		5,50 35,00
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
40,50				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

IL TECNICO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Oggetto: RE: Fwd: I: UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Mittente: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 05/03/2024, 18:41

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, chiara.dipaolo@asl.pe.it

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera,

eseguito un primo intervento non conclusivo sull'impianto, segnaliamo che i trasmettitori installati a servizio delle perelle di chiamata producono un'eccessivo consumo delle batterie e le richieste di intervento si riducono al solo cambio batteria.

Inoltre chiediamo di volerci fornire una soluzione in linea alle attuali normative, sul ripristino definitivo del tirante a corda installato sul punto di "Allarme Bagno", la plastica che unisce le due sezioni di corda non resiste alla pressione applicata, necessaria ad attivare l'allarme.

In attesa di un Vs. riscontro, salutiamo.

Inviato dal mio Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 04/03/24 08:50 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: I: UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: I: UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Data: Mon, 4 Mar 2024 07:08:42 +0000

Mittente: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

A: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>



D'ordine

La Segreteria

Dott.ssa Arianna Iacone

U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA

Tel. 085.425.3109

Da: Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

Inviato: sabato 2 marzo 2024 08:47

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Massimo Di Marco <massimo.dimarco@asl.pe.it>; dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Priorità: Alta

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con presente Le chiedo di attivare l'assistenza, per l'UOC di CARDIOLOGIA con UTIC, di riparare i campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI nelle seguenti aree:

(LOW BATTERY) camera 7 UTIC

(LOW BATTERY) camera 9 UTIC

AVVISO ACUSTICO postazione infermieri (TV / monitor) NON FUNZIONANTE

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Cifaratti

Coordinatore Infermieristico

UOC Cardiologia con UTIC e Cardiologia Interventistica

1 piano ALA EST

P.O. di Pescara

Phone: +39 085/425.2675

Phone: +39 329/36.66.571

Mail: nicola.cifaratti@ausl.pe.it