



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)



Assistenza Tecnica

**Beghelli**

Per la tua tranquillità  
La nostra tecnologia

Spett.le

Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio

Via Paolini 68

65124 PESCARA

C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 21 marzo 2024

OGGETTO: Estratto conto lavori Nefrologia

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
21/03/24	SISTEMA CHIAMATA	NEFROLOGIA RICHIESTA MAIL DEL 21/03/24	VERIFICA ANOMALIE N. 03 MANODOPERA APPLICATA	105,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				105,00

FIRMA



**Oggetto:** RE: FW: RICHIESTA INTERVENTO CAMPANELLI NEFROLOGIA PESCARA

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 21/03/2024, 12:10

**A:** alberto.scioti@asl.pe.it, vincenzo.lomele@asl.pe.it, chiara.dipaolo@asl.pe.it, Antonio Busich <antonio.busich@asl.pe.it>

**CC:** Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buongiorno

Informiamo che abbiamo fatto intervenire un ns. tecnico il quale ha rilevato alcuni testa letto con pulsanti di chiamata distaccati ed un pulsante di chiamata non funzionante.

Ripristinate le anomalie l'impianto ha ripreso il suo normale funzionamento.

Approfittiamo per trasmettere alcune delle segnalazioni prodotte dall'impianto che vi permetterà, in autonomia, il ripristino immediato:

- Luce Fuori Porta con segnalazione a Scroll:

Pulsante di chiamata non funzionante o distaccato, la segnalazione viene ripetuta dal simbolo "guasto generico" illuminato giallo sul terminale di stanza.

- Luce Fuori Porta Verde - Bianco acceso, Rosso Lampeggiante:

Allarme Bagno attivato, è necessario annullare la chiamata, prima dal terminale di stanza poi dal pulsante con il simbolo dell'infermiere nel bagno.

- Luce Fuori Porta Verde acceso:

premere una volta il pulsante verde sul terminale di stanza per spegnere la segnalazione. Questa segnalazione, se utilizzata vuole essere una segnalazione ai colleghi di turno che si è presenti in stanza ed è attivabile dal terminale di stanza.

L'accensione di tutte le segnalazione potrebbe produrre una sofferenza di assorbimento all'impianto e produrre dei comportamenti anomali, pertanto consigliamo di utilizzarlo ma poi di spegnerlo.

Restando a disposizione, salutiamo.



**Luca Dell'Orso**

dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde  
**800 998575**

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 21/03/24 11:55 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: FW: RICHIESTA INTERVENTO CAMPANELLI NEFROLOGIA PESCARA

Inviato dal mio Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: Alberto Scioti <alberto.scioti@asl.pe.it>

Data: 21/03/24 09:09 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO CAMPANELLI NEFROLOGIA PESCARA

Buongiorno, con la presente si richiede assistenza nel reparto di nefrologia P.O. PESCARA per malfunzionamento dei campanelli, nello specifico:

-partono autonomamente e molto spesso chiamate da postazioni letto (senza che nessuno abbia suonato)

- non si riesce ad interrompere la chiamata ne dalla pulsantiera di controllo in guardiola, ne dalla pulsantiera della camera del campanello interessato.

In attesa di vostro riscontro, cordiali saluti.