



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 17 ottobre 2023
OGGETTO: Estratto conto lavori Chirurgia Vascolare

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
16-17/10/23	SISTEMA CHIAMATA	CHIRURGIA VASCOLARE RICHIESTA MAIL DEL 09/10/2023	IMPIANTO CHIAMATE STANZE 6 – 8 N. 01 KIT ADATTATORE CORNER 3 PR 10A N. 01 KIT SPINA CORNER 2P+T N. 02 CENTRALINO PAR.S.PORTA 6M.1P40 N. 02 MINICANALE N. 01 TEMPORIZZATORE INTERMITT. N. 03 RELE' DI CHIAMATA/RESET DIN 17,5MM N. 02 RICEVITORE N. 02 TAG – TRASMETTITORE N. 04 RELE INN P+L 13+I N. 02 RONZATORE 12V 50-60HZ GRIGIO MATERIALE DI CONSUMO MANODOPERA COPPIA DI TECNICI	6,50 2,30 32,40 12,80 142,00 234,00 289,00 269,00 81,20 43,00 75,00 650,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				1.837,20



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N.

683/008

DATA RICHIESTA

16/10/2023

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

CHIRURGIA VASCOLARE

NOTE CLIENTE

STANZO 6-8

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

16/10/2023

ORA PARTENZA

14/10/2023

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

8:30-13:00 / 14:00-17:30

ORA RIENTRO

8:30-12:30 / 13:30-16:30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

DUARBA / U. NIOHO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

IMPIANTO CHIAMATO STANZO 6 5 8

1) INTERVENTO ESEGUITO

2) INTERVENTO ESEGUITO

MT 40 CAVO 2x1 mm²

MT 50 CAVO 4x0,50 mm²

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
N° 2	CONTRALI MI	SISTEMA CHI AMATE		
N° 1	TRIPLA	RICHIESTA MAIL DEL 09/10/2023		
N° 2	SPINA			
MT 2	CANALA DA PANCIO			
N° 1	TEMPORIZZATORE			
N° 3	ROLO' BISTABILI			
N° 2	RICOVITORI NIEO			
N° 2	TRASMETTORI			
N° 4	ROLO' MONOSTABILI			
N° 2	ANTATONIA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IVA	TOTALE EUR

REGISTRATO

PROTOCOLLO

DATA

VISITA

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGATO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

IL TECNICO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

DATA

FIRMA

Oggetto: Fwd: Fwd: I: FW: I: Richiesta riparazione impianto chiamata infermieri chirurgia vascolare terzo piano ala sud P.O. Pescara

Mittente: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Data: 09/10/2023, 16:01

A: "dimsrl.segreteria@gmail.com" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Urgente definizione problematica

Inviato da Outlook per Android

From: Rita Leonzio <rita.leonzio@asl.pe.it>

Sent: Monday, October 9, 2023 12:43:31 PM

To: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Antonio Antico <antonio.antico@asl.pe.it>; Segreteria Direzione Sanitaria PO Pescara <segreteriadirsan.popescara@asl.pe.it>; Valterio Fortunato <valterio.fortunato@asl.pe.it>; Pronto Soccorso Pescara <prontosoccorso@asl.pe.it>; Massimo Basti <massimo.basti@asl.pe.it>; Risk Management <riskmanagement@asl.pe.it>

Subject: Re: Fwd: I: FW: I: Richiesta riparazione impianto chiamata infermieri chirurgia vascolare terzo piano ala sud P.O. Pescara

Gentilissimo, purtroppo ad oggi la situazione è rimasta invariata.

Spero in una risoluzione del problema altrimenti non si avrà la possibilità di procedere al ricovero di eventuali pazienti provenienti da Pronto Soccorso essendo il reparto al completo.

Cordiali saluti

La Coordinatrice Infermieristica

Dott.ssa Leonzio Rita

Da: Rita Leonzio

Inviato: martedì 3 ottobre 2023 11:22

A: Vincenzo Lo Mele

Cc: Antonio Antico; Segreteria Direzione Sanitaria PO Pescara; Valterio Fortunato; Pronto Soccorso Pescara; Massimo Basti; Risk Management

Oggetto: Re: Fwd: I: FW: I: Richiesta riparazione impianto chiamata infermieri chirurgia vascolare terzo piano ala sud P.O. Pescara

Gentilissimo, sollecito la riparazione dell'impianto chiamata infermieri presso la UOC Chirurgia Vascolare

Attualmente la suddetta UOC dispone SOLAMENTE di 8 posti letto poichè due posti non sono fruibili a causa dell'assenza dei campanelli chiamata infermieri mentre altri 2 posti sono serviti da campanelli chiamata infermieri parzialmente funzionanti.

Attualmente abbiamo due pazienti poggiati in Chirurgia Generale e d'Urgenza e impossibilità di ricovero da Pronto Soccorso.

Si chiede di intervenire con URGENZA ricordando che questo problema permane da prima dell'estate, e documentato dalle innumerevoli mail inviate dalla scrivente.

Cordiali saluti

La Coordinatrice Infermieristica

Dott.ssa Leonzio Rita
