



Rapporto tecnico

Rapporto tecnico			
Job N	Tipo di RFS	Rapporto Tecnico N	Data :
14785842	S	117841S217	(DD/MM/YY) 30/03/23

Cliente :	PESCARA O.C. S. SPIRITO		
Codice Sistema	: A5807934	Nome Sistema :	: OPTIMA IGS 320 TCH
Cliente	:	Ordine N.	:
Ore Norm. Lavoro		Ore Norm. Lavoro	
Tecnico	: Gianluca Corsini	Lavoro completo	: Si
Contatore RX	:	Reso alle ore	: 11:00
		(HH:MM)	
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	:
Descrizione problema	: VEDI JOB 14772842:RICHIESTA PREVENTIVO SOSTITUZIONE CARTER TUBO RX		
Azione effettuata	: Eseguiti controlli , sostituzione cover up e lower tube , controllo scopia e grafia prove ok		
Verifica / Test eseguiti	: Eseguito test funzionale gantry applicabile. Test superato. Eseguito test funzionale tavolo applicabile. Test superato. Eseguito test funzionale scopia/record. Test superato.		
Risultato del test	: L'apparecchiatura ha passato tutti i test richiesti ed e' pronta per l'utilizzo		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
PRO1 PROCESSOR, DL9E	Wait - Customer Delay	08:30	11:00

Parti di ricambio sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Q.ta	Sottosistema
5129201-5	FRU Tube Upper and Lower Covers	1	PRO1 PROCESSOR, DL9E

Ore Totale			
Ore Norm. Lavoro	Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
02:30	00:00	03:00	01:30

30/03/2023 10:56:03
Gianluca Corsini

Firma del Tecnico

30/03/2023 10:55:57
fulgenzi

Firma del Cliente