

Medtronic

SERVICE & REPAIR
ASSISTENZA TECNICA VIA VARESINA, 162
MILANO

ITALIA
20156
TEL:

Rapporto Tecnico

Ordine di Lavoro: WO-00606044
Notifica SAP: 000304172221
Ordine di Riparazione: 000403604487

Data: 29/08/2025
Tecnico: Irene Asmonti

Ordine Cliente: PO pending;

Rif. Contratto: 0040256936

PROPRIETARIO:	P.O. di Pescara Via Fonte Romana 8 Pescara Pescara ITALY 65124	UBICAZIONE:	Osp.Civile Spirito Santo Pescara Via Renato Paolini 45/47 Pescara Pescara Italia 65124
		Nr. Telefono: Contatto:	Anna Daloisio

Modello:	O-ARM SYS BI70002000 O2 UE 240V F FR FR	Inventario:	99171
Numero di Serie:	C2990	Tipologia di Service:	FS Repair
Numero di Serie Figlio:	C2990	Scadenza Manutenzione:	
Numero TSU:		Versione software:	4.2.0.1

CODICE GUASTO	CODICE CAUSANTE	DATA
DAMAGED(CE)		
General Issues (CE)	Other Part Failure excl.cables,instr(CE	29/08/2025

STATO DISPOSITIVO:
DISPOSITIVO UTILIZZABILE SENZA LIMITAZIONI

STATO DEI LAVORI: LAVORO COMPLETATO
MOTIVO SOSPENSIONE LAVORI:

DETTAGLI LAVORO						
O2 C2990 RDL 2025/01288 Offerta numero: MSC2458563 23186497 Sostituite parti sotto elencate, effettuato system checkout il sistema funziona correttamente.						

PARTI UTILIZZATE						
CODICE PARTE	DESCRIZIONE	QTA	NUMERO DI SERIE	LOTTO INSTALLATO	MOTIVO	DATA
00643169548572	KIT SVC 02 BI71000135 COVER DOOR CAP LOW	1		0012797698		29/08/2025
00643169548664	KIT SVC 02 BI71000144 COVER UPR DOOR CAP	1		0012838549		29/08/2025

LAVORO				
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE	ORE	NON-BILLABLE	DATA	TECNICO
Riparazione	2.00		29/08/2025	Irene Asmonti

VIAGGIO				
TIPOLOGIA DI VIAGGIO	ORE	NON-BILLABLE	DATA	TECNICO
Ore Viaggio	5.00		29/08/2025	Irene Asmonti
KM Travelled	200.00		29/08/2025	Irene Asmonti

STRUMENTO DI VERIFICA				
NOME	PRODUTTORE	NUMERO DI SERIE	SCADENZA CALIBRAZIONE	DATA
#Nessuna richiesta				

FIRMA CLIENTE

CON QUESTA FIRMA IL CLIENTE CONFERMA DI ACCETTARE TUTTE LE ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE ELENcate, LO STATO DEI LAVORI E LO STATO DI UTILIZZABILITÀ

Firma:

Refer to Site Visit Report for Customer Signature



<https://bit.ly/3BNLUHQ>

Vorremmo conoscere la vostra esperienza di lavoro con assistenza tecnica Medtronic Service & Repair. Per cortesia scannerizzate con il vostro smartphone il codice QR sopra oppure aprite il link per completare il breve sondaggio, per fornirci la vostra valutazione.

Contatto: Anna Daloisio

Nome delegato alla firma:

