

Olympus Italia S.R.L. (OIT)
Via S. Bovio 1-3 , 20054 Segrate

Rapporto tecnico

CLIENTE

P.O. OSP.CIVILE DELLO SPIRITO SANTO
VIA FONTE ROMANA, 8

65124 PESCARA (PE)

UBICAZIONE

P.O. OSP.CIVILE DELLO SPIRITO SANTO .
VIA FONTE ROMANA, 8

65124 PESCARA (PE) - Villa Fabio

Data apertura intervento: 28/04/2025
Data chiusura intervento: 28/04/2025
N° Cliente: 2000035140
N° Ordine cliente:

Order type: Configurazione sistema
Ordine di servizio N°: 8000256628
Vostro riferimento:

Strumento 1

Modello:	WM-NP3 MOBILE WORKST EU URO	Matricola N°:	22316277
Articolo N°:	K10035370	Tecnico:	C. Cardinaletti
Contratto di servizio N°:		N° inventario cliente:	
		Strumento stato:	Lavorazione completata

Descrizione ordine

Errore / Sintomo / Condizione / Motivo
Installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn1016508398

Spese di servizio

Codice	Descrizione	Remark	Quantità
ESMWFS1	AMS: labour field medical		3,50

Ordine attività

Osservazioni:	Eseguito installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016508398 al posto del braccio singolo.
---------------	--

Intervento confermato e autorizzato da



Firma del tecnico
C. Cardinaletti



Timbro del cliente
Nicolò Maria Cristina