

Olympus Italia S.R.L. (OIT)
Via S. Bovio 1-3 , 20054 Segrate

Rapporto tecnico

CLIENTE

P.O.OSP.CIVILE SS.TRINITA'
VIA A.SAFFI, 108

65026 POPOLI (PE)

UBICAZIONE

P.O.OSP.CIVILE SS.TRINITA' .
VIA A.SAFFI 108

65026 POPOLI

Data apertura intervento: 30/04/2025
Data chiusura intervento: 30/04/2025
N° Cliente: 2000034432
N° Ordine cliente:

Order type: Configurazione sistema
Ordine di servizio N°: 8000256771
Vostro riferimento:

Strumento 1

Modello:	WM-NP2 Set 5 Workstation	Matricola N°:	21423432
Articolo N°:	K10021613	Tecnico:	C. Cardinaletti
Contratto di servizio N°:		N° inventario cliente:	
		Strumento stato:	Lavorazione completata

Descrizione ordine

Errore / Sintomo / Condizione / Motivo
installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016529546

Spese di servizio

Codice	Descrizione	Remark	Quantità
ESMWFS1	AMS: labour field medical		2,00
ESXTZ06	Travel zone E 301-400 km		1,00

Ordine attività

Osservazioni:	Eseguito installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016529546 al posto del braccio singolo.
---------------	--

Intervento confermato e autorizzato da



Firma del tecnico
C. Cardinaletti



Timbro del cliente
Dott.Marco Basile