

Olympus Italia S.R.L. (OIT)
Via S. Bovio 1-3, 20054 Segrate

Rapporto tecnico - collettore

CLIENTE

P.O. S.MASSIMO
VIA B.ALPINI, 1

65017 PENNE (PE)

Data apertura intervento: 29/04/2025
Data chiusura intervento: 29/04/2025
N° Cliente: 2000035826
N° Ordine cliente:

Order type: Configurazione sistema

Vostro riferimento:

N° Ordine 8000256630

Modello:	WM-NP2 Set 1 Workstation	Matricola N°:	21601513
Articolo N°:	K10021765	Tecnico:	C. Cardinaletti
Contratto di servizio N°:		N° inventario cliente:	
		Strumento stato:	Lavorazione completata

Descrizione ordine

Errore / Sintomo / Condizione / Motivo
Eseguito installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016529544

Spese di servizio

Codice	Descrizione	Remark	Quantità
ESMWFS1	AMS: labour field medical		2,00

Ordine attività

Osservazioni:	Eseguito installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016529544 al posto del braccio singolo.
---------------	--

N° Ordine 8000256629

Modello:	WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI	Matricola N°:	30001424
Articolo N°:	K10035365	Tecnico:	C. Cardinaletti
Contratto di servizio N°:		N° inventario cliente:	
		Strumento stato:	Lavorazione completata

Descrizione ordine

Errore / Sintomo / Condizione / Motivo
Installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn1016529545

Data apertura intervento: 29/04/2025
Data chiusura intervento: 29/04/2025
N° Cliente: 2000035826
N° Ordine cliente:

Order type: Configurazione sistema
Vostro riferimento:

Spese di servizio

Codice	Descrizione	Remark	Quantità
ESMWFS1	AMS: labour field medical		2,00
ESXTZ05	Travel zone E 301-400 km		1,00

Ordine attività

Osservazioni: Eseguito installazione dual monitor arm MAJ-2149 sn 1016529545 al posto del braccio singolo.

Intervento confermato e autorizzato da



Firma del tecnico
C. Cardinaletti



Timbro del cliente
Dr. Marco Basile