



RAPPORTO DI LAVORO

Cliente SIEMENS HEALTHCARE SRL

c/o ATI - PESCARA ASL- Abruzzo

DSB di Pescara Nord

Reparto Radiologia

DATA 02/03/2023

- in garanzia
- da fatturare
- manutenzione
- installazione
- altro

Richiesta Tel Fax e-mail Data 13/02/2023

DESCRIZIONE INTERVENTO

Prot. n. 2023 / P00542

Referente Gianni Di Luzio

Guasto segnalato

Manutenzione e controllo generale a seguito

fornitura nuovo Detettore Digitale per Ortopantomografo

Sirona XG-3D

A seguito fornitura nuovo sensore digitale Sirona

Effettuato montaggio, centrature tarature e calibrazioni
con acquisizione immagini fantoccio RX.

Effettuato manutenzione e controllo generale
di tutta la macchina ad esito positivo.

Impianto INV. E 007743

Matricola

OPT Sirona Orthophos XG-3D

49210

Materiale utilizzato

N. 01 - Sensore Digitale - Sirona

sn. 617225

come da ns. DDT - 011/23

Tempi di Lavoro

Data 02/03/2023 Ore lavoro 5.00 x 2 Tec.

Data 02/03/2023 Ore di viaggio A/R 4.00

Data 02/03/2023 Km percorsi A/R 450

Esito Intervento

- effettuati controlli funzionali positivi
- ultimato
- da ultimare
- in attesa di ricambi

Il Tecnico

Il Cliente

Siemens healthcare S.r.l.

AUSL PESCARA
U.O.C. Area Diagnostica Pescara
Coordinatore Inf.
Dott. Mauro D'AGOSTINO

