

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL PESCARA

**SEZIONE 1 – ESTREMI DELLA FORNITURA**

DITTA FORNITRICE: SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA [ ] Non disponibile

OFFERTA/RDO N° : \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_ [ ] Non disponibile

ORDINE N° : 6884828,6918668,6924442 DEL: 21/07/2022 [ ] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° : \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_ [ ] Non disponibile

DDT N° : 7011489 DEL: 29/09/2022 [ ] Non disponibile

DDT N° : \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_ [ ] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 24.900,00 +IVA

TIT. PROPRIETA':  Acquisto;  Visione;  Comodato service;  Noleggio;  \_\_\_\_\_

STRUTTURA: PO PESCARA REPARTO: RIANIMAZIONE

PADIGLIONE: PE PIANO: T STANZA: \_\_\_\_\_

CDC: \_\_\_\_\_ DESCRIZIONE CDC: \_\_\_\_\_

**SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO**

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
01	E012907	ECOTOMOGRFO	SAMSUNG	RS85	S2ERM3HT500002W		€ 20.810,00
	E012908	SONDA ECOGRAFICA	SMASUNG	L2-9A LA2-9A	K0EKM3GT600080P		€ 1.820,00
	E012909	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG	CA1-7S	K0R9M3GT800143R		
	E012910	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG	LA2-14A	K0S9M3GT800106X		
	E012911	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG	CF4-9	K0D6M3GT900025B		€ 1.820,00
	E012912	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY	UP-D898MD	7275192		€ 450,00
	E012920	GRUPPO DI CONTINUITA	BLUEWALKER	PWDVI2200	30000103		

**SEZIONE 3 – CONFORMITÀ DELLA FORNITURA**

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_  [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ( [ ] allegata Check list riscontro)  [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (  allegato DDT riscontro)  [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_  [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data \_\_\_\_\_  [KO] [NA] [ ] si allega [GP\*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08  [KO]  [ ] si allega [GP\*]

\* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

**Note**

ECOTOMOGRFO SN...500002W RICONTRATO NON FUNZIONANTE DURANTE PRIMO COLLAUDO IL 19/10/2022. PROBLEMA RISOLTO CON INTERVENTO ND221107A DEL 07/11/2022. A SEGUITO DEL QUANTO SI CONCLUDE IL COLLAUDO.

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

**SEZIONE 4 - SCHEDA APPARECCHIO**

ID (tabella sezione 2): 01.02 Codice Apparecchio: E012907, E012913 Key number: \_\_\_\_\_  
 Configurazione:  Singolo;  A sistema; alimentato da altro apparecchio;  A sistema; alimentato dalla rete Codice padre: E012907, E012913  
 Importo delibera di acquisto: 24.900 + IVA  importo singolo apparecchio [NA]  
 Anno di fabbricazione: 2022 Numero repertorio: 1639715 [NA]  
 Effettuata Fotografia:  [NA] CND: Z11040104 [NV]

Accessori forniti con l'apparecchio:

N°	Descrizione	Quantità	Part number	S/N-Lotto
1				
2				
3				
4				

Manuale Utente: Rev \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Lingua:  Italiano;  \_\_\_\_\_ [OK] [KO]  
 Manuale Service: Rev \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Lingua: \_\_\_\_\_ [OK] [KO] [NA]

Dichiarazione di conformità:  MDD 93/42;  MDR 2017/745;  IVDD 98/79;  IVDR 2017/746;  \_\_\_\_\_ [ ] si allega  
 Classe di rischio apparecchiatura: \_\_\_\_\_ [NA] Certificato CE (MD/IVD):  [KO] [NA] [ ] si allega  
 UDI: \_\_\_\_\_ [NA]

Release Software e data: \_\_\_\_\_ [NA] Lingua interfaccia software: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo IP: \_\_\_\_\_ Gateway: \_\_\_\_\_ Server address: \_\_\_\_\_ MAC address: \_\_\_\_\_  
 Fornite password specifiche: \_\_\_\_\_ [OK] [NA]

Normativa/e di riferimento: \_\_\_\_\_

Check list manutenzione preventiva: \_\_\_\_\_ [OK] [KO]  [ ] si allega  
 Periodicità manutenzione preventiva: \_\_\_\_\_ [ ] si allega  
 Altra documentazione: \_\_\_\_\_

Installazione del bene in accordo alle prescrizioni del fabbricante:  [KO] [NA] [NV]  
 Adeguatezza alimentazione (elettrica (TN, IT-M), idraulica, pneumatica etc):  [KO] [NA] [NV]  
 Assenza di adattatori, prese multiple e prolunghe:  [KO] [NA]  
 Locale in cui è stato eseguito il collaudo (se diverso dal campo stanza): \_\_\_\_\_

Allegata Lista parti di ricambio (Spare Parts): \_\_\_\_\_ [OK]  [NV]

(Se diverso per ogni apparecchio, altrimenti vedi sezione 6)

Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 7/11/2022 Data fine garanzia: 6/11/2023  
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia:  Vizi occulti;  Manutenzione Preventiva;  Manutenzione su guasto  
 Contratto full risk \_\_\_\_\_  
 Kit Manutenzione \_\_\_\_\_  
 Materiale di consumo \_\_\_\_\_: [NA]

**SEZIONE 5 - VERIFICHE TECNICHE**

Verifica di sicurezza elettrica effettuata dal Fornitore:  sul luogo di installazione;  fabbrica  [KO] [NA] [ ] si allega  
 Verifica funzionale effettuata dal Fornitore:  sul luogo di installazione;  fabbrica  [KO] [NA] [ ] si allega  
 Verifica sicurezza elettrica (eventuale PP) effettuata da HC:  sul luogo di installazione;  laboratorio  [KO] [NA] [ ] si allega  
 Codice richiesta VSE: \_\_\_\_\_ Altri controlli: \_\_\_\_\_

**Note**
