



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
23/1002

Del
10/07/2023

Nr. RT/12142

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO LETTINO DA VISITA AM601E ALTEZZA VARIABILE 2 SEZIONI GAS CON RUO
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 31359
REPARTO MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA	INVENTARIO E012543
RIFERIMENTO CLIENTE 2023/01746	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 10/07/2023
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti	

TIPO INTERVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> FUORI GARANZIA <input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK TOTALE <input type="checkbox"/> CONTRATTO <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE CORRETTIVA <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E COLLAUDO <input type="checkbox"/> CORSI <input type="checkbox"/> LAVORAZIONI INTERNE <input type="checkbox"/> CONTRATTO SERVIZI
------------------------	---

GUASTO DENUNCIATO	SI NECESSITA DELLA SOSTITUZIONE DI N. 2 RUOTE CON FRENO
--------------------------	---

GUASTO RISCOSTRATO	RISCONTRATO DIFETTO SEGNALATO
---------------------------	-------------------------------

RICERCA GUASTO	A SEGUITO RICERCA LETTINO NEW U.O. SI SOSTITUISCONO TUTTE LE RUOTE MENTRE
-----------------------	---

LAVORO ESEGUITO	FRANONTI, RODOLFO VITTO L'USO A CUI E' DESTINATO IL LETTINO. ESEGUITO PROVE DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO.
------------------------	---

VERIFICA FUNZIONALE	OK
----------------------------	----

--	--	--	--	--

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
ZRW1CS0427	RUOTA INDIPENDENTE FRENANTE		4	0,5	3	/	/

TECNICO FIRMA <i>ANCONA</i>	DATA 24/10/2023	CLIENTE FIRMA E TIMBRO <i>ASL di PESCARA</i> Presidio Ospedaliero "Spirito Santo" U.O.C. PRONTO-SOCCORSO
---------------------------------------	---------------------------	--



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
23/0049

Del
13/01/2023

Nr. RT/11028

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO LETTINO DA VISITA AM601E ALTEZZA VARIABILE 2 SEZIONI GAS CON RUO
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 31347
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO E012554
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 13/01/2023

TECNICO ASSEGNATARIO
Vincenzo Di Giammarino

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI

GUASTO DENUNCIATO

LEVA DEL FRENO ROTTA SU UNA RUOTA - VERIFICARE SE IL DANNO RIENTRA IN GARANZIA - SCADENZA GARANZIA 19.04.2024

GUASTO RICONTRATO SI RICONTRA RUOTA FREMANTE ROTTA E PRIVA DI LEVA E LO STESSO MECCANISMO

RICERCA GUASTO NON FUNZIONA PIU'

LAVORO ESEGUITO SI PROVA A SISTEMARE LA STESSA MA OLTRE ALLA LEVA IL MECCANISMO CHE BLOCCA LA RUOTA NON E' PIU' FUNZIONANTE BISSA SOSTITUIRE, ROTURA ACCIDENTALE. SI ORDINA RILAMBIO PER LA RIPARAZIONE.

VERIFICA FUNZIONALE AEL SOSTITUITO SI BISSA LA BARRELLA, LETTINO CON E' LA SI TROVA AL ADESA DEL RILAMBIO.

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
					1		
						3	F

TECNICO VINCENTO DG	DATA 18/01/2023	CLIENTE
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
23/0049

Del
13/01/2023

Nr. RT/12475

CLIENTE ASL 3 PESCARA	STRUMENTO LETTINO DA VISITA AM601E ALTEZZA VARIABILE 2 SEZIONI GAS CON RUO
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 31347
REPARTO PRONTO SOCCORSO	INVENTARIO E012554
RIFERIMENTO CLIENTE MAIL	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 13/01/2023

TECNICO ASSEGNATARIO

Simone Ancona

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI

GUASTO DENUNCIATO

LEVA DEL FRENO ROTTA SU UNA RUOTA - VERIFICARE SE IL DANNO RIENTRA IN GARANZIA - SCADENZA GARANZIA 19.04.2024

GUASTO RICONTRATO

RICERCA GUASTO A CONCLUSIONE PRESENTE INTERVENTO AVENUTE RT/11028 DEL 18/01/2023, PREVIA RICERCA LETTO NEU' V.O. E ATRESA PER POTER ACCEDERE ALLO "STUDIO MEDICO 2" SI ESEGUE IDENTIFICAZIONE RUOTA ROTTA, IL **LAVORO ESEGUITO** TUTTO CON ESITO POSITIVO. LAVORO ESEGUITO COME DA PREVENTIVO 23/0049 DEL 13/01/2023 REGOLARMENTE ACCETTATO.

VERIFICA FUNZIONALE

OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
ZRV01CS0427	RUOTA INDIPENDENTE		01			2	
						3	F

TECNICO ANCONA	DATA 24/01/2023	CLIENTE
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO AUSL di PESCARA Presidio Ospedaliero "Santo Spirito" U.O.C. PRONTO SOCCORSO



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
23/0991

Del
05/07/2023

Nr. RT/12121

CLIENTE ASL 3 PESCARA		STRUMENTO LETTO HV ELETTRICO TREND 4 SEZ. SUPERVISOR/CONSOLLE ALL.LETTO CO																																	
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8		MATRICOLA 31349																																	
REPARTO MEDICINA E CHIRURGIA ACUTAZ PRONTO SOCCORSO-STANZA 2 ED URGENZA		INVENTARIO E012540																																	
RIFERIMENTO CLIENTE (PIANO TERRA - NUOVO P.S.) 2023/01691		DATA RIFERIMENTO CLIENTE 04/07/2023																																	
TECNICO ASSEGNATARIO Raniero Screpanti																																			
TIPO INTERVENTO																																			
<input checked="" type="checkbox"/> FUORI GARANZIA <input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK TOTALE <input type="checkbox"/> CONTRATTO <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE CORRETTIVA <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E COLLAUDO <input type="checkbox"/> CORSI <input type="checkbox"/> LAVORAZIONI INTERNE <input type="checkbox"/> CONTRATTO SERVIZI																																			
GUASTO DENUNCIATO																																			
SI SEGNALE SPONDA LATERALE DESTRA ROTTA, NON SI AGGANCIA - CONTATTARE LA DOTTRESSA BIANCHI AL N. 0854252151 PER AVVISARE IL REPARTO CIRCA L'INTERVENTO -																																			
GUASTO RICONTRATO																																			
RICONTRATO ROTTORE BLOCCO POSIZIONE ALTA																																			
SPONDA DESTRA LATO TESTA																																			
RICERCA GUASTO																																			
RICERCA GUASTO, RIPRESTINO FUNZIONALE																																			
MECCANISMO BLOCCO E SBLOCCO SPONDA, SOSTITUITO MANIGLIA																																			
DI SGANCIO. ESEGUITO PROVE DI FUNZIONAMENTO CON RISULTATO																																			
LAVORO ESEGUITO																																			
POSITIVO																																			
VERIFICA FUNZIONALE																																			
OK																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> <th>Seriale</th> <th>Q.tà</th> <th>ORE LAVORO IN LABORATORIO</th> <th>ORE LAVORO DAL CLIENTE</th> <th>ORE VIAGGIO</th> <th>CAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SVK2060080</td> <td>MANIGLIA DX</td> <td></td> <td>01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>				Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT	SVK2060080	MANIGLIA DX		01										2									/	/
Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT																												
SVK2060080	MANIGLIA DX		01																																
					2																														
						/	/																												
TECNICO ANCONA		DATA		CLIENTE																															
FIRMA		24/10/2023		FIRMA E TIMBRO AUSL di PESCARA Presidio Ospedaliero "Spirito Santo" U.O.C. PRONTO SOCCORSO 																															



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA DI PESCARA
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - HTA
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 Pescara
Tel. 085. 4253106 – 3109

Nr. prot. 0042347/23

Pescara, 31/08/2023

Spett.le
Ditta Sc Forniture Ospedaliere srl
tec@scfornitureospedaliere.it

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI LETTI MIS MEDICAL, S/N 31347, 31349, 31359, INV. E012554, E012540, E012543 IN USO PRESSO IL M.C.A.U. DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZA13C4BE73;

Si comunica che con Determina n. 2750 del 30/08/2023 è stato approvato il preventivo di spesa presentato da codesta ditta per i lavori in oggetto, per il prezzo complessivo concordato/scontato di € 1.181,99+ IVA22%.

In ottemperanza da quanto previsto dalla L. 136/2010 riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si chiede di comunicare con urgenza, via fax, a firma del legale rappresentante (con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento) il numero di conto corrente dedicato per il presente affidamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si invita codesta Spett.le ditta a rinviare la presente nota stesso mezzo, debitamente firmata per accettazione.

DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL

Il Direttore HTA
Ing. Vincenzo LO MELE

