

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01235/06 Data Inizio 15/06/2023

Ora Inizio 15:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 15/06/2023

Ora Fine 15:30

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E007219

Presidio PO Pescara

Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR

Reparto UOC MEDICINA GENERALE

Costruttore MINDRAY CO LTD EPM 10M

Stanza PE NORD | 7 | CORRIDOIO

Matricola AD1-03009036

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

nancano accessori

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

si riconsegna monitor con accessori completi spo2, ecg, nibp

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI		1977年中国被基础的		
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile	
my t427	cavo paziente spo2	1	NO	
sp 0616	sensore spo2	1	NO	
ту р092	cavo tronco ecg	1	NO	
ту р091	terminale ecg 3 bottoni	1	NO	
пу р001	tubo nibp	1	NO	
ny p104	bracciale nibp adulto	1	NO	
ny p105	bracciale nibp adulto large	1	NO	

SITO INTERVENTO

रा] - Richiesta evasa

agenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche aventuale dismissione

dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

ECNICO

ognome Nome risante Sacha

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Firma

lapenna

4-



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01236/06 Data Inizio 15/06/2023

Ora Inizio 15:30

Tipo Straordinaria

Data Fine 15/06/2023

Ora Fine 16:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E007117

Presidio PO Pescara

Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR

Reparto UOC MEDICINA GENERALE PESCARA

Costruttore MINDRAY CO LTD

Stanza PE NORD | 7 | CORRIDOIO Matricola KQ-03034828

UMEC 12 Modello

GUASTO RISCONTRATO mancano accessori ecg, spo2, nibp

DESCRIZIONE INTERVENTO

si consegna monitor completo di accessori ecg, nibp e spo2

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

		·		9	
MATERIALI IMPIEGATI	MATERIALI IMPIEGATI				
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile	CEPT PLETO, NEPASAL CHRONING A	
my p001	tubo nibp	1	NO	-	
my p104	bracciale nibp adulti	1	NO		
my p105	bracciale nibp adulto large	1	NO		
my t427	cavo paziente spo2	1	NO		
sp 0616	sensore spo2	1	NO		
my p092	cavo tronco ecg	1	NO		
my p094	ecg terminale 5 bottoni	1	NO		

ESITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome

risante Sacha

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Firma

lapenna

4-

CARBINI Srl

Via Giuseppe Saragat 32 60036 Montecarotto (AN) Italy

Telefono: 0731899099 Mail: info@carbini.net

P.IVA: IT02397660420 Cap. Sociale € 50.000,00 i.v. R.E.A. Ancona n. 184310

Cod. Fisc - Registro Imprese di Ancona: 02397660420

Documento di Trasporto

Area ٧

Num Documento 23031456

14/06/2023

Data Documento Cod. Cliente 1001064

EUR

Valuta

Indirizzo di Fatturazione

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Via Vipiteno 4 20128 MILANO MI ITALY

103

Riferimento Ordine: 4520209127/4045 del 12/06/2023

Agente di riferimento: C07 - Tosches Ernesto

P.IVA: IT12268050155 C.Fiscale: 04785851009

Indirizzo di Spedizione SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. C/O OSP. S.SPIRITO LABORATORIO ATI Via Paolini 45 **65124 PESCARA PE**

ITALY Codice CIG: 7920276285 Codice Articolo Descrizione Articolo Quantità Q.tà ordinata Vs. Rifer.: 4520209127/4045 del 12/06/2023 MY-T427 CAVO PAZIENTE SpO2 7PIN 562A PZ 2 2 0 Codice Produttore: 0010-20-42710 Batch Infor Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 1 92003195 1 2 92014910 1 SP-0616 SENSORE SpO2 POLIUSO ADULTI MY **P7** 2 2 0 Codice Produttore: 512F-30-28263 Batch Info: Lotto **Ouantità** Data Produzione Data Scadenza 92213700 2 MY-P104 BRACCIALE NIBP POLIUSO ADULTI CM1303 PZ 2 2 O Codice Produttore: 040-000983-00 Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 91328025 MY-P105 BRACCIALE NIBP POLIUSO ADULTI LARGE CM1304 PZ 2 0 Codice Produttore: 040-000988-00 Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 91316852 300-01058-001 CAVO ECG + TERMINALI + ELETTRODI ADU, 5 TERMINALI, A CLIP PZ 1 2 1 Codice Produttore: 115-011377-00 MY-P092 CAVO ECG TRUNK 12 pin 3/5 DERIVAZIONI PZ 2 2 0 Codice Produttore: 0010-30-42719 Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 92158381 MY-P094 ECG TERMINALE 5 BOTTONI PZ 1 Codice Produttore: 0010-30-42736 Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 92161834 CAVO ECG + TERMINALI + ELETTRODI ADU, 3 TERMINALI A CLIP 300-01059-001 P7 1 1 0 115-037887-00 Codice Produttore: MY-P092 CAVO ECG TRUNK 12 pin 3/5 DERIVAZIONI PZ 1 1 0 0010-30-42719 Codice Produttore:



CARBINI Srl

Via Gluseppe Saragat 32 60036 Montecarotto (AN) Italy

Telefono: 0731899099 Mail: info@carbini.net

P.IVA: IT02397660420 Cap. Sociale € 50.000,00 i.v. R.E.A. Ancona n. 184310

Cod. Fisc - Registro Imprese di Ancona: 02397660420

Documento di Trasporto

Area

Num Documento 23031456

Data Documento

14/06/2023

Cod . Cliente 1001064 Valuta EUR

Indirizzo di Fatturazione

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Via Vipiteno 4 20128 MILANO MI ITALY

Riferimento Ordine: 4520209127/4045 del 12/06/2023

Agente di riferimento: C07 - Tosches Ernesto

P.IVA: IT12268050155 C.Fiscale: 04785851009

Codice CIG: 7920276285 Codice Articolo Descrizione Articolo UM Quantità Q.tà ordinata Q.tà residua Batch Info: Lotto Quantità Data Produzione Data Scadenza 92158381

MY-P091 ECG TERMINALE 3 BOTTONI

Codice Produttore: 0010-30-42733

Batch Info:

Lotto 92206363

Quantità Data Produzione

1

1

Data Scadenza

PZ

PZ

1

2

2

0

0

MY-P001 TUBO NIBP CONNESSIONE RAPIDA MT.3

2

Codice Produttore: 040-002712-00

Batch Info:

91318326

Lotto Quantità 91316833

Data Produzione

Data Scadenza

Prima di firmare il presente DDT verificare l'integrità degli imballi, diversamente firmare con riserva. Eventuali omissioni non consentiranno alcuna vs. rivalsa. Trascorsi 8 gg dal ricevimento non si accetteranno reclami.

DATI DI ACCOMPAGNAMENTO Causale Trasporto Aspetto Esteriore Resa Merce eso Lordo Kg N. Colli Vendita PORTO FRANCO Vettore Data Partenza Trasporto a cura PIERONI TRASPORTI S.R.L. GLS-Executive 14/06/2023 Vettore 52964 Via Bruno Buozzi - 00197 ROMA Resp. Controlle Destinatario



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01619/03 Data Inizio 27/07/2023

Ora Inizio 09:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 27/07/2023

Ora Fine 09:20

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E009384

Descrizione VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO PER

SUPPORTO VITALE

RESMED LTD

ASTRAL 150

Presidio PO Pescara

Reparto UOC MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

Stanza PALAZZINA C | 2 | Livello 4 AG - Livello 4 Area Grigia Degenza - Covid Hospital

Matricola 22201176131

Inventario Ente 91008

GUASTO RISCONTRATO

Alimentatore smarrito

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si consegna nuovo alimentatore. Si riconsegna apparecchio riparato.

Ore lavoro 00:20

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice Descrizione Quantità

Rifatturabile

01

NO

ESITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

ECNICO

370005

cognome Nome

Firma

Sty 4-

Alimentatore

ampilii Stefano

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Perna Vincenzo



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01620/03 Data Inizio 26/07/2023

Ora Inizio 13:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 26/07/2023

Ora Fine 13:15

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E009375

Descrizione VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO PER

ASTRAL 150

SUPPORTO VITALE RESMED LTD

Presidio PO Pescara

Reparto UOC MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

Stanza PALAZZINA C | 2 | Livello 4 AG - Livello 4 Area Grigia Degenza - Covid Hospital

Matricola 22201166499

Inventario Ente 91014

GUASTO RISCONTRATO

Alimentatore smarrito

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si consegna alimentatore nuovo

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Descrizione

Rifatturabile

Codice

Quantità

370005

Alimentatore

01

NO

ESITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

.egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome Campilii Stefano Firma

54-4-

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Pema Vincenzo

Pago



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01621/02

Data Inizio 27/07/2023

Ora Inizio 10:30

Tipo Straordinaria

Data Fine 27/07/2023

Ora Fine 10:50

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E009392

Descrizione VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO PER

SUPPORTO VITALE RESMED LTD

ASTRAL 150

Presidio PO Pescara

Reparto UOC MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

Stanza PALAZZINA C | 4 | Livello 6 INF - Livello 6 Malattie Infettive - Covid Hospital

Matricola 22201166539

Inventario Ente 91017

GUASTO RISCONTRATO

Alimentatore smarrito

Costruttore

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si consegna alimentatore nuovo. Si riconsegna apparecchio riparato.

Ore layoro 00:20

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Quantità

Rifatturabile

Codice

370005

Descrizione

Alimentatore

01

NO

SITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventualo dismissione

dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

ECNICO

ampilii Stefano


54-4-

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Perna Vincenzo

Page





RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01580/05

Data Inizio 04/08/2023

Ora Inizio 16:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 04/08/2023

Ora Fine 16:20

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E003804

Descrizione PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA

Costruttore ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH

Modello

VIO 300 D

Presidio PO Pescara

Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO

Stanza PE | TERRA | SALA 8

Matricola 11255223

Inventario Ente 00650049061

GUASTO RISCONTRATO

Problemi su cavo/sensore/sonda/elettrodo

DESCRIZIONE INTERVENTO

Si effettua consegna di nuovo cavo monopolare R. Wolf.

Ore lavoro 00:20

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice

Descrizione

Quantità

Rifatturabile

1441472

Cavo monopolareR.Wolf

NO

ESITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

ECNICO

cognome Nome

Siuliani Federico

Febri Ghi

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Paolo Musa

(a) up



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01682/05 Data Inizio 10/07/2023

Ora Inizio 09:00

Tipo Straordinaria

Data Fine 10/07/2023

Ora Fine 09:30

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E002000

Presidio PO Pescara

Reparto UOC CHIRURGIA PEDIATRICA

Costruttore AMI ITALIA SRL

SAVER ONE

Stanza PE NORD | 2 | GUARDIOLA

Descrizione DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO

Matricola 10SO0312005

Inventario Ente 00650066696

GUASTO RISCONTRATO

suona allarme

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

montata nuova batteria non ricaricabile, si riconsegna batteria prestata da reparto di pediatria

Ore layoro 00:30

Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice

Descrizione

Quantità

Rifatturabile

sav c0010

batteria li mn02 dc 27v

NO

ESITO INTERVENTO

RI] - Richiesta evasa

.eganda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è Indicato anche 'eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

FECNICO

Cognome Nome

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Firma

mangifesta

Armito,

Crisante Sacha

Indu Cr





AUSL Pescara RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/01332/12

Data Inizio 21/07/2023

Ora Inizio 11:43

Tipo Straordinaria

Data Fine 21/07/2023

Ora Fine 11:58

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E013621

Presidio PO Pescara

Descrizione DIAGNOSI DELL_APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE

Reparto UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Costruttore GIVEN IMAGING LTD

Stanza PE SUD | 2 | AMBULATORIO Matricola DR30812560

Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

Batteria/e esaurita/e

Modello

DESCRIZIONE INTERVENTO

si ridurrà muletto e si riconsegna apparecchio in reparto

PILLCAM DATA RECORDER DR3

Ore lavoro 00:15

Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[RI] - Richiesta evasa

egenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche eventuale dismissione

i dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome

Nosca Claudio

Firma

ırma

Elsadar Ulsan

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome

Firma

Antonella gelidi

Sel f



Ns .num di doc:

1421037729

Pagina:

Causale:

1/1

Numero di colli:

1

D'AGOSTINO GABRIELLA

Vs. nr. Ordine:

4520296612 / 404S

Documento di spedizione Originale



Indirizzo di spedizione:

21818018

OSPEDALE SPIRITO SANTO DI

PESCARA

REPARTO DI DIABETOLOGIA

ATI Siemens c/o AUSL

Pescara/semiterrato

0854219875 Alfonso Bàlsamo

Via Renato Paolini 47 65124 Pescara PE

Italia

Venditore:

Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina 162 20156 MILANO MI

Italia

Telefono: 02241371

Fax: 02241381 www.medtronic.com

Partita IVA: IT09238800156

Numero DDT:

1421037729

Numero di colli:

206739780883211779

Dimensione: 29 X 18 X 11 CM

Peso:

1.000 KG

Dettaglio ordine:

Data dell'ordine:

14.06.2023

Data di spedizione:

19.07.2023

Ns numero d'ordine:

6215780696 ZRAS

Customer service di riferimento:

Contatto:

Servizio Clienti Italia

Telefono:

02 24 137 137 SEL.1

Fax:

E-mail:

info.it@medtronic.com

Destinatario:

1037212

P.O. di Pescara

Via Fonte Romana 8 65124 Pescara PE

Italia

Ordinato Spedito Backerder UOM CEV CTIN Descr. Prodoito Data di Lotto/serie cadenza (e any Riferimento cliente EA FGS-0347 DR30812560 1 FGS-0347 PILLCAM RECORDER DR3 X1 07290101362951

Indirizzo di origine: Paesi Bassi

Istruzioni di consegna:

N Colli

Peso KG

Porto FRANCO

Data e ora ritiro

Firma destinatario

Firma conducente

IMPORTATORE (EU) 2017/745 (EU) 2017/746 Medtronic BV Earl Bakkenstraat 10 642/2PJ

Test Certificate

Medtronic

Description

PILLCAM DATA RECORDER

Manufacturer

GIVEN IMAGING

Model number

FGS-0347

Serial number

DR30812560

Test Technician

319136 - J. Jennekens

Test procedure used

D00143587 Version A

Software used

Pillcam software V.9

Calibrated instrumentation used

25464

Authorized signature:

Date: 19-Jul-2023

Medtronic Service & Repair EMEA certifies that the above-mentioned instrument has been tested and found to meet its specifications.

Medtronic Service & Repair EMEA is an ISO 13485-certified facility.

Medtronic Service & Repair EMEA Jan Campertstraat 21A 6416 SG Heerlen The Netherlands

DOC002395 Rev. A Page 1 of 1

MC-PILLCAMDATA

PillCam Data Recorder 3 - Test Data Sheet (TDS)

D00143587

Revision B

Page 1 of 1



Work Order / Repair Order	402594094		Serial Number	DR308	12560	1	
Customer Asset number	E013621		Engineer Number / Name	319136			kono
] / Name	10.0.00	0.0	CHIC	NOTIO
1. Optical and med					Pass	Fail	N/A
Housing condition OK			,	•	1		
Label readable, warra			*		1		
SD card and SD card s	slot clean		7		1		ÍП
Sensor connector OK					V		I
Bottom contacts clean					V	H	
In case a cradle belong	ging to the DR3 is test	ed: Housing c	ondition and contacts	of cradle			V
2. Boot up and com	monent data						
Boot up successful	тропент цата			Tank	Pass	Fail	N/A
					√		
Contact to PillCam Soft					✓		
Firmware version	Incoming: 02	2B4	Updated to: 02E	2	√		
Battery cycle count		Value: 2	. "				
Recorder cycle count		Value: 110					/
Key beep audible	* H				7		
Display bright and clear					V		
3. Functional test					Pass	Fail	N/A
Patient check-in success	sful				V		///
Sensor connection and p	pairing successful	Type	of sensor used: Sen	sor array		片	
Real-time viewing succe	1500	- //-	- Janson assa. 001	301 array		片	
15 minutes long video re	ecordina	***			✓	片	
Report created successfu					V		
	,				✓		
Comments							
Report date	19-Jul-2023						
Reset	Do not send and store this to	emplate !! Only se template (or "Prin	end and store the printed ve it to PDF")	rsion of this	Pr	int	



REPORT SERVIZIO

N° ORDINE DI

402594094

Pagina 1/2

Informazioni sul cliente

N° cliente

1037212

Indirizzo: P.O. di Pescara

Via Fonte Romana 8

Pescara PE

65124

N° cliente destinatario: 21818018

Indirizzo: OSPEDALE SPIRITO SANTO DI PESCARA

REPARTO DI DIABETOLOGIA

Via Renato Paolini 47

Pescara PE

65124

Apparecchiatura Informazioni

Numero di serie

DR30812560

N° ordine di

6215780696

Seriale:

DR30812560

Materiale:

07290101362951

Modello:

FGS-0347

Garanzia:

N

Descrizione:

FGS-0347 PILLCAM RECORDER DR3 X1

N. PO:

repair sn DR30812560

Prodotto ricevuto in

16.06.2023

Maf Serial No.

DR30812560

Guasto / Causa / Intervento

Guasto segnalato

Oggetto dispositivo

217

DR3 - BATTERY REPLACEMENT

Guasto segnalato

Oggetto dispositivo

Causa

Commenti: battery is over 3 years old

Guasto segnalato

Attività di riparazione

Oggetto dispositivo

Causa

Commenti: SD card is obsolete

Guasto segnalato

Attività di riparazione

Oggetto dispositivo

PERMIT

dasto segnatura

Attività di riparazione

Causa

Commenti: Software 02B4 needs to be updated

Assistenza eseguita

REASON FOR RETURN:

- Repair.
- Customer complaint: Device needs battery replacement

INCOMING INSPECTION:

Manutenzione

19 JUL 2023

Manutenzione

Jennekens Jeu

QUESTA NON È UNA FATTURA



Medtronic B.V.
Technical Service Depot EOC
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

REPORT SERVIZIO

N° ORDINE DI

402594094

Pagina 2/2

- No patient harm reported.
- Device cleaned and disinfected according to manufacturer's guidelines.
- Customer complaint confirmed:
- Battery older than 3 years (January 2016).
- SD card is of an obsolete type.
- SD card is OK.
- Software version 02B4 needs to be updated.
- Casing is OK.

REPAIR DESCRIPTION:

- All the above-mentioned parts have been replaced.
- Software is updated to version 02E2.
- Device was fully checked for functionality according to the manufacturer's guidelines.
- All tests passed successfully.

REMARKS:

- None.

Codice articolo	Descrizione	N° lotto
	Cleaning	
MANODOPERA	Incoming Inspection	
	Admin time	
MANODOPERA	Repair	
MANODOPERA	Functional Test	
07290110361181	BAT-0023-SP BATTERY FOR DR3	60078
07290101362791	FGS-0435 SD CARD PILLCAM RECORDER DR3	59950