

Carbini srl

Via Saragat 32
60036 Montecarotto (AN) Italy

Tel. +39.0731.899.099 info@carbini.net
Fax +39.0731.889.770 assistenzatecnica@carbini.net



The Medical Group

carbini

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO

24/0599

DATA 24/03/2025

CLIENTE

ASL PESCARA

INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO

P.O. PESCARA

U.O. NEUROLOGIA D'URGENZA STROKE UNIT
(PRESSO LABORATORIO HC)

ore di viaggio

2

ore di lavoro

1

categ. trasferita

TIPO DI INTERVENTO

☐ collaudo

☐ riparazione in garanzia

☒ riparazione fuori garanzia

☒ richiesta cliente

☐ riparazione da contratto

☐ visita di manutenzione

☐ aggiornamento sw

☐ formazione

ORDINE

doc.nr. 20-2025-24 del 13/02/2025

doc.nr. del

doc.nr. del

doc.nr. del

DATI APPARECCHIATURE

S/N

20113554

Nr. Inventario

E014213

Modello / Descrizione

3710-DELTA 4 LETTO HALVESTIO

DESCRIZIONE INTERVENTO ESEGUITO

SOSTITUZIONE PARTI IN LISTA

ESEGUITE VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO E SET-UP DELLA CENTRALINA CON

ESITO POSITIVO

L'INTERVENTO HA AVUTO ESITO POSITIVO

☒ SI ☐ NO

ESEGUITO DA NR ☒ 1 ☐ 2 TECNICI

RICAMBI SOSTITUITI

Codice

Descrizione

Q.tà

601-00252-000

CENTRALINA 4M CLASSE I 100-250V
(LOTTO 610072736)

1

L'intervento tecnico sulle vostre apparecchiature è stato effettuato dal nostro personale a norma degli art. 25 e 32 del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10 Agosto 2018, nr.101.

Firma del Tecnico

Carbini srl

Via Saragat 32

60036 Montecarotto (AN) Italy

C.F./P.IVA 02397660420

T. +39.0731.899.099 - F. +39.0731.889.770

info@carbini.net - www.carbini.net

Firma del Cliente

[Signature]

Il cliente dichiara di aver preso visione delle attività svolte e delle note correlate.